

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

367

Adresse 27 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205579



1618

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)



1619

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte



1620

Fenêtres À guillotine
Fixe

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, des échafauds étaient présents donc la maison est en rénovation.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

369

Adresse 23 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205586

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Perron

Fondations Pierre des champs

Murs Tôle matricée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1599



1600



1601

Ornementation Retour de l'avant-toit Grillage de fermeture



1602

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

370

Adresse 19 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205591

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1603



1604



1605

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

374

Adresse 12 -

Saint-Jacques

Nom 12, 12A et 12B

PIMIQ ID

205606

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Garage

Saillie(s) Balcon

Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1610



1611



1612

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

389

Adresse 17 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205626

Type de bien Bâtiment principal

139

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

138

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

137

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

141

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

136

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait été démolie et une nouvelle maison moderne avait été construite.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

400

Adresse 22 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205637

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Véranda

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux
À battants

Lucarne(s)



1636



1637



1638

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Planche cornière Chambranle
Aisseliers
Planche de rive



1639

• Style architectural

Maison cubique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité



1640

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

402

Adresse 11 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205639

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Cheminée (briques) Perron

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) En bois massif

Fenêtres À guillotine À petits bois

Fixe

Lucarne(s) Rampante



1641



1642



1643

Ornementation Planche cornière Chambranle
Pilier
Planche de rive



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

1644

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le revêtement en bardeau de bois concerne la lucarne. Du bardeau de bois découpé est présent sur le haut des murs de côté.
La porte a été changée.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

404

Adresse 9 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205641

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1645



1646



1647

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

407

Adresse 1 -

Longue-Pointe

Nom PIMIQ ID
205644

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1661



1662



1663

Ornementation Planche cornière Chambranle

Aisseliers

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le revêtement en bardeau est peinturé en gris (il semblait être en jaune sur l'ancien inventaire).

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

420

Adresse

-

Longue-Pointe

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du chemin de la Longue-Pointe Est du chemin de la Longue-Pointe Sud

PIMIQ ID

205657



1652

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1653

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)



1654

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1971 -

Source de la date Docu

Info Cette croix a été installée en 1971 pour remplacer celle en bois. Elle est en fer et a une forme cylindrique peinte en noir et est réalisée par Joselyne St-Laurent et par son père Patrice. La croix est érigée à l'endroit où commençait le pont de glace pour se rendre à Stratford, St-Romain, St-Sébastien et autres villages situés sur l'autre rive du lac.

Notes Présence d'une plaque avec l'inscription : Jacques Cartier, 1534-1934 pour souligner le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier au Canada.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

424

Adresse 42 -

Longue-Pointe

Nom PIMIQ ID
205661

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne) Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1655



1656



1657

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

429

Adresse 6460 - 4e Rang

Nom PIMIQ ID
205666

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Perron Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine À petits bois
Moderne

Lucarne(s)



1677



1678



1679

Ornementation Planche cornière Chambranle



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

Oui

• État général

État physique

Authenticité

1680

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les bâtiments secondaires étaient à valider, mais lors de notre passage en 2023, deux des trois bâtiments secondaires étaient en mauvais état et la grange était effondrée.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

434

Adresse 1366 - Centre

Nom PIMIQ ID
205671

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois Planche à couvre-joints

Forme de toit À deux versants retroussés

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine
Moderne

Lucarne(s)



1681



1682

Ornementation Planche cornière Chambranle

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment principal ne nous semblait pas d'intérêt. La maison était rapiécée beaucoup.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

436

Adresse 6337 -

6e Rang

Nom

PIMIQ ID

205673

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1683



1684



1685

Ornementation Planche cornière Chambranle
Retour de l'avant-toit
Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes L'agrandissement est en mauvais état.
La grange a été démolie. L'autre bâtiment secondaire n'a pas été pris parce qu'il avait un revêtement de tôle sur un côté.



1687

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

439

Adresse 6237 -

6e Rang

Nom PIMIQ ID
205676

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Carré

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Véranda

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1688



1689



1690

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

446

Adresse 5 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205685



1613

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie



1614

Fondations Non visibles

Murs Moderne

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Tôle pincée




1615

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres À guillotine À imposte

Lucarne(s)

Ornementation	Corniche à consoles	Corniche à modillons
	Colonne	Poteau ouvragé
	Pilier	



1616

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info



1617

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

455

Adresse 1924 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205692

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

À battants À grands carreaux

Lucarne(s)



1664



1665



1666

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique

Authenticité

1667

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 223, des rideaux en bambou avaient été ajoutés devant les fenêtres, à l'extérieur.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2186

Adresse

-

Route 112

Nom

Croix de chemin située face au 107, route 112

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1595



1596



1597

Ornementation



1598

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1972 -

Source de la date Docu

Info Le terrain pour élever une croix en bois est acheté le 19 novembre 1950 et la croix est bénite le 24 juin 1951. Elle est originalement en bois. Elle est remplacée en 1972 par une croix de métal ayant 50 pieds de haut et 18 pieds de travers. Elle est fabriquée par Lionel Prince et Germain Charland. L'éclairage est installé par Gaétan Faucher. Une restauration de la croix et de l'éclairage est effectuée en

Notes La croix est en métal. Il s'agit d'une croix lumineuse.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2260

Adresse 27 - Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Carré

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux

Garage avec vitrage

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



1621



1622



1623

Ornementation Planche cornière



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

1624

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Les coordonnées du bâtiment sont celles du bâtiment principal étant donné que nous avons été dans l'impossibilité d'aller sur le terrain en l'absence du propriétaire.

Liaison 2260

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2261

Adresse 9 -

Saint-François

Nom Remise

PIMIQ ID



1649

Type de bien Bâtiment secondaire



1650

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



1651

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Coulissante

À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Il y a une annexe sur le côté (l'agrandissement semble récent).

Municipalité 2262
 Beaulac-Garthby Secteur
 Adresse 20 - Saint-Jacques
 Nom Église PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire
 Nbr d'étages
 Annexe(s)
 Saillie(s) Clocher Perron
 Fondations Béton
 Murs Bardeau d'amiante en
 Forme de toit À croupes
 Matériaux toit Tôle à la canadienne Tôle pincée
 Porte(s) En bois massif À double battants
 Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1625



1626




1627

Ornementation Retour de l'avant-toit



1628



1629



1630

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Église

Date liste terrain

Autre date 1898 - 1899

Source de la date Docu

Info La première messe fut célébrée le 2 avril 1899, soit le dimanche de Pâques. La bénédiction de l'église a eu lieu le 14 novembre 1899 et celle de la cloche le 22 novembre 1899. La paroisse Saint-Charles-Borromée a fermé le 1er juin 2019.

Notes La fondation est en béton sur le devant et, sur le côté, en blocs de pierre locale taillée. Les fenêtres ont une forme arrondie. Le clocher de l'église est recouvert de tôle en plaque selon la documentation.

Liaison 2262

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2263

Adresse 40 -

Longue-Pointe

Nom Abri-glace

PIMIQ ID



1658

Type de bien

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)



1659

Fondations Non visibles

Murs Pierre des champs

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) En planche unie



1660

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes À notre connaissance, il s'agit du seul abri glace encore existant pour toute la région.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2264

Adresse 1571 -

rang Centre

Nom Grange

PIMIQ ID



1671



1672



1673

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante

Fenêtres Fixe
Moderne

Lucarne(s)

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

1674

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2265

Adresse 1571 -

rang Centre

Nom Remise

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



1668



1669



1670

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Le toit est à 1 versant incliné.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

2266

Adresse

-

rang Centre

Nom

Croix en bois située près du 1571, rang
Centre

PIMIQ ID



1675

Type de bien

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1676

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info Selon la propriétaire du 1571 rang Centre, la croix était auparavant située au 2070, rue Christophe-Colomb à Black Lake. Elle a été construite par son père, Léopold Lemay. La dame a déménagé la croix à ce nouvel emplacement il y a 3 ans (nous lui avons parlé à l'été 2023).

Notes La croix est un peu en retrait vers le bois. Nous avons pris les coordonnées du bord du chemin.