

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

Adresse

8561 - 5e Rang

Nom

Autre bâtiment secondaire du 8561 5e Rang

PIMIQ ID

204763

Type de bien

Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, les deux bâtiments secondaires n'existaient plus.
L'un des deux devait probablement être une ancienne école de rang.

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

Adresse

4814 -

3e Rang

Nom

PIMIQ ID

204769

8



2592

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Agrandissement

Saillie(s)

Campanile

Galerie

Fondations

Pierre des champs

Murs

Planche unie

Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Soupirail

Lucarne(s)

Ornementation Chambranle Planche cornière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date Vers -

Source de la date Propriétaire

Info La maison actuelle serait le résultat de la fusion de deux maisons autrefois séparées. La première maison aurait été construite par un monsieur Napoléon. En 2023, le propriétaire nous a expliqué qu'il s'agit en fait de la fusion de quatre maisons et non de deux.

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait été trop rénovée et n'a plus d'intérêt patrimonial. Le propriétaire avait dit lors du propriétaire que la maison avait été construite vers 1910, mais il a depuis trouvé un bout de journée comme isolant et la date était dans les années 18?? (il manquait les deux derniers chiffres)

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

Adresse 4814 - 3e Rang

Nom Grange du 4814 3e Rang

PIMIQ ID

204770

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol En «T»

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre sèche

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants
En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux
Fixe

Lucarne(s)

9



2593



2594



2595

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Grange Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a aussi une porte moderne. Lors de notre passage en 2023, deux murs avaient été rénovés (en planche unie).

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

14

Adresse

8385 - 6e Rang

Nom

PIMIQ ID
204775

Type de bien

Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2608

Ornementation

• Style architectural	Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain	Oui

• État général	
État physique	Authenticité

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain	Vers	
Autre date	-	
Source de la date		
Info		

Notes	Lors de notre passage en 2023, nous avons constaté que la maison de recelait pas d'intérêt patrimonial (revêtement et ouvertures modernes), mis à part pour l'ornementation.
-------	--

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

21

Adresse

2650 -

Colette

Nom

PIMIQ ID

204789

Type de bien

Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2617



2618

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

De type boomtown

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, nous avons constaté que la maison ne recèle pas d'intérêt patrimonial fort puisque la majorité des matériaux et les ouvertures sont modernes (mis à part le petit toit en tôle pincée et le fait que c'est un style boomtown)

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

Adresse

2685 - Colette

Nom

Grange à côté du 2685, rue Colette

PIMIQ ID

204790

22

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (moderne)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

Moderne

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Fixe

Lucarne(s)



2619



2620



2621

Ornementation	Chambranle	Planche de rive
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Bâtiment utilitaire		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Grange	Fonction d'origine
Date liste terrain	Vers	
Autre date	-	
Source de la date		
Info		
Notes	Lors de notre passage en 2023, nous avons constaté que le bâtiment principal ne recelait pas d'intérêt patrimonial en raison des matériaux et des ouvertures modernes. Par contre, nous avons plutôt considéré le bâtiment secondaire. Le propriétaire de la grange (Pierre Gagnon) réside au 2732 chemine des Colibris. Il y a aussi présence de panier brique sur le revêtement	

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

Adresse

8913 - 112

Nom

Poulailler

PIMIQ ID

204802

Type de bien

Bâtiment secondaire

Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Lucarne(s)



2561



2562



2563

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Poulailier Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La propriétaire ne connaît pas la date de ce bâtiment secondaire. Elle sait qu'il a été déménagé à cet endroit il y a 18 ou 19 ans (nous étions en 2023 lors de notre passage) et qu'il était auparavant à Saint-Julien.

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

2300

Adresse

8224 - chemin du Lac-de-l'Est

PIMIQ ID

Nom

Type de bien

Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (moderne)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Bardeau d'asphalte

Porte(s)

En planche unie

À double battants

En planche unie

Fenêtres

Moderne

Lucarne(s)



2635



2636



2637

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes En 2023, le propriétaire nous a dit qu'il a rapetissé le bâtiment il y a une quinzaine d'années.

Municipalité	2301		
Disraeli Paroisse	Secteur		
Adresse	8499 -	5e Rang	
Nom	Poulailler	PIMIQ ID	
Type de bien	Bâtiment secondaire		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages			
Annexe(s)			
Saillie(s)	Lanterneau		
Fondations	Non visibles		
Murs	Bardeau de bois		
Forme de toit	Mansardé, à 2 versants		
Matériaux toit	Bardeau de bois		
Porte(s)	En planche unie		
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux	
Lucarne(s)			



2611



2612



2613

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Poulailier Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les coordonnées ont été prises depuis le chemin puisque le bâtiment était loin sur le terrain et le propriétaire absent.

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

2302

Adresse

8157 - 6e Rang

Nom

Garage

PIMIQ ID

Type de bien

Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Pierre des champs

Murs

Planche unie

Forme de toit

Autre

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Absence porte (ouverture)

Fenêtres

Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



2605



2606



2607

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le garage est situé près du terrain du 2073, mais il appartient à la maison située plus loin (au 8157, 6e rang ; le propriétaire est Réal Trudeau).
Le toit est à un versant incliné. Présence de deux ouvertures, mais pas de portes.
Présence d'une ouverture, mais pas de fenêtres.

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

2303

Adresse

8073 - 6e Rang

Nom

Poulailler

PIMIQ ID

Type de bien

Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Lanterneau

Fondations

Béton

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Bardeau d'asphalte

Porte(s)

En planche unie

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Moderne

Lucarne(s)



2601



2602



2603

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches



Ornementation Planche cornière Chambranle

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Poulailier Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a présence d'une fenêtre placardée avec un grillage et une autre est placardée avec de la planche unie.



2604

Municipalité			2304
Disraeli Paroisse	Secteur		
Adresse	6961 -	Stratford	
Nom			PIMIQ ID
Type de bien	Chalet		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages			
Annexe(s)			
Saillie(s)	Galerie		
Fondations	Pilotis		
Murs	Bardeau de bois		
Forme de toit	Autre		
Matériaux toit	Tôle profilée		
Porte(s)	Moderne		
Fenêtres	Moderne		
Lucarne(s)			



2587



2588



2389

Ornementation Planche de rive Volets aux fenêtres

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Chalet Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Disraeli Paroisse

Secteur

2305

Adresse 6692 -

Breeches

PIMIQ ID

Nom

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Autre

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2574



2575



2576

Liaison 2305