

Municipalité

East Broughton

Secteur

968

Adresse 161 - Principale

Nom Démoli

PIMIQ ID

203514

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison n'existait plus.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

975

Adresse 249 -

Principale

Nom PIMIQU ID  
203524



2021

Type de bien Bâtiment principal



2022



2023

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Véranda

Fondations Pierre des champs

Murs Brique Planche unie

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage À double battants

À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres À guillotine

Fixe À petits bois

Lucarne(s)

Ornementation    Appui    Corniche à denticules  
                                  Arc  
                                  Colonne



2024

**• Style architectural**    Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

**• État général**

État physique    Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle    Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info    Il s'agit de l'ancien magasin général J. E. Lessard.

Notes    Des anciens panneaux d'indications de rue sont accolés à la maison.  
                  Le revêtement de la corniche est en vinyle.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

977

Adresse 271 -

Principale

Nom PIMIQ ID  
203526



2025

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie



2026

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit Mansardé, à 4 versants

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

À panneaux et vitrage

Fenêtres À battants À grands carreaux


Soupirail À petits bois

Lucarne(s) À arc surbaissé



2027

Ornementation Pilier



2028

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Un garde-corps en bois avait été rajouté sur la galerie lors de notre passage en 2023.

Municipalité

East Broughton

Secteur

979

Adresse 385 -

Principale

Nom

PIMIQ ID

203529



2043

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1899 -

Source de la date

Info Un millésime indique 1899 au-dessus de la porte.

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait fait l'objet de rénovations importantes qui lui enlève son intérêt patrimonial.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

986

Adresse 182 - Principale

Nom PIMIQ ID  
203698

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Véranda

Fondations

Murs Brique

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À baies latérales et imposte

Fenêtres À guillotine À petits bois  
Fixe

Lucarne(s) À croupe



2012



2013



2014

Ornementation    Appui    Plate-bande  
Vitreaux  
Arc



2015

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

990

Adresse 132 -

Principale

Nom PIMIQ ID  
203702



2008

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Véranda



2009

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Fixe

Lucarne(s)



2010

Ornementation	Chambranle	Planche cornière
	Volets aux fenêtres	Grillage de fermeture
	Planche de rive	



2011

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

2

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

992

Adresse 106 - Principale

Nom PIMIQ ID  
203704

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À petits bois

Lucarne(s) À pignon



2004



2005



2006

Ornementation Chambranle Planche de rive

Planche cornière



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

## • État général

État physique

Authenticité

2007

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, l'état de la galerie semblait s'être détérioré.

Municipalité

East Broughton

Secteur

996

Adresse 358 -

Principale

Nom PIMIQ ID  
203711



2038

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Balcon Galerie

Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Matériaux d'imitation

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Lucarne-pignon (gâble)



2039



2040

Ornementation Poteau ouvragé Ornement sculpté  
Grillage de fermeture  
Planche cornière



2041



2042

## • Style architectural

Maison d'inspiration néogothique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1003

Adresse 292 -

Principale

Nom PIMIQ ID  
203716



2033

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Véranda



2034

Fondations

Murs Brique

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Indéterminé Tôle pincée

Porte(s) À panneaux À baies latérales et imposte

Moderne

Fenêtres À battants À imposte

Moderne



2035

Lucarne(s)

Ornementation	Clé	Jeu de briques
	Appui	Vitraux
	Arc	Colonne



2036



2037

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Dans ornementation, il faut aussi ajouter grillage de fermeture.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1028

Adresse 164 -

Notre-Dame

Nom PIMIQ ID  
203553



2069

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Garage

Saillie(s) Galerie



2070

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à feuillure Moderne

Forme de toit Mansardé, à 4 versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres À battants À grands carreaux



2071

Lucarne(s) À pignon

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Chambranle	Planche cornière
	Clé	Ornement sculpté
	Aisseliers	



2072

## • Style architectural

Maison à toit mansardé

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1 (remise/ancienne laiterie?)

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1028

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1030

Adresse 142 - Notre-Dame

Nom PIMIQ ID  
203557

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «T»  
Nbr d'étages 1½  
Annexe(s) Agrandissement  
Saillie(s) Balcon Cheminée

Fondations Pierre des champs

Murs Brique Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2073



2074



2075

Ornementation Poteau ouvragé

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Cette résidence aurait été bâtie par des Dallaire.

Notes

Municipalité

East Broughton

Secteur

1035

Adresse 225 -

Notre-Dame

Nom

PIMIQ ID

203567



2060

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait fait l'objet de rénovations et n'a plus d'intérêt patrimonial (les matériaux sont modernes).

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

1061

East Broughton

Secteur

Adresse 526 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203622

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Garage

Saillie(s) Galerie Baie en saillie

Fondations Pierre des champs

Murs Moderne Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1176



1177



1178

Ornementation



1179

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1061

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1062

Adresse 532 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203623

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Garage

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1180



1181



1182

Ornementation Aisseliers Chambranle

Planche cornière

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le revêtement de l'annexe est en planche unie qui a été peinte.



1183



1184

Municipalité

East Broughton

Secteur

1063

Adresse 538 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203624

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Avant-corps

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à feuillure

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) En bois massif À baies latérales et imposte

Moderne

Fenêtres Moderne À petits carreaux

Soupirail

Lucarne(s) Pendante



1185



1186



1187

Ornementation    Planche cornière    Poteau ouvragé

Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

East Broughton

Secteur

1083

Adresse 156 - 12e rue Ouest

Nom PIMIQ ID  
203419

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Véranda

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1216



1217



1218

Ornementation Chambranle Planche cornière

Volets aux fenêtres

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

East Broughton

Secteur

1087

Adresse 139 - 13e rue Ouest

Nom Démolie

PIMIQ ID

203384

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment avait été démoli.

Municipalité

East Broughton

Secteur

1140

Adresse 330 - Roy

Nom PIMIQ ID  
203513

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée Galerie

Baie en saillie

Fondations Béton

Murs Moderne Planche à clin

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle à la canadienne

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne  
En saillie (logette)

Lucarne(s) À croupe



2054



2055



2056

Ornementation Pilier Volets aux fenêtres



2057



2058

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1140

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1142

Adresse 181 -

Notre-Dame

Nom PIMIQ ID  
203558

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie  
Véranda

Fondations Pierre des champs

Murs Brique Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2066



2067



2068

Ornementation    Chaîne d'angle    Poteau ouvragé  
Grillage de fermeture  
Linteau

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Le revêtement moderne est circonscrit à la véranda.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1149

Adresse 756 - 9e avenue Nord

Nom PIMIQ ID  
203420

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte  
Moderne

Fenêtres Moderne

À guillotine À petits bois

Lucarne(s) Rampante



1219



1220



1221

Ornementation Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la véranda avait été enlevée. Du clabord de vinyle a été ajouté comme revêtement pour remplacer la véranda, ainsi qu'une porte patio. Cela lui enlève de l'intérêt.

Municipalité

East Broughton

Secteur

1163

Adresse 551 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203689



1213

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement Garage

Saillie(s) Baie en saillie Galerie



1214

Fondations

Murs Pierre de taille

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne



1215

Fenêtres À guillotine

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s) À croupe

Ornementation Appui Linteau

Colonne

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Mixte

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Maison du notaire Jacques Martel, conseiller juridique.

Municipalité

East Broughton

Secteur

1166

Adresse 593 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203692



1202

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie



1203

Fondations

Murs Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne



1204

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les matériaux sont tous modernes. L'intérêt patrimonial est discutable.

Municipalité

East Broughton

Secteur

1171

Adresse 586 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203629

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Véranda

Fondations

Murs Planche à clin Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Fixe

Lucarne(s) Rampante



1192



1193



1194

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Chambranle    Planche cornière  
Retour de l'avant-toit  
Planche de rive



1195



1196

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Liaison    1171

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1172

Adresse 592 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID  
203630

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Cheminée (briques)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne À petits carreaux

Lucarne(s)



1197



1198

Ornementation	Chambranle	Planche cornière
	Lambrequin	Pilier
	Aisseliers	Corniche à modillons

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Dans ornementation, il y a aussi des poteaux ouvragés.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1221

Adresse 950 - Boadway

Nom PIMIQ ID  
203395

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Balcon

Fondations Béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres À auvent (à charnière)

Fixe À petits bois

Lucarne(s)



1222



1223



1224



Municipalité

East Broughton

Secteur

1266

Adresse 280 - 284 Saint-Joseph

Nom PIMIQ ID  
203646

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire n'était pas accessible (trop de voitures stationnées devant).

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1270

Adresse 194 - Notre-Dame

Nom Grange du 194 avenue Notre-Dame

PIMIQ ID

203549

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Garage

Saillie(s) Garnaud

Lanterneau

Fondations

Murs

Planche à clin

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Tôle en plaques

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Garage (moderne)

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Moderne

Lucarne(s)



2061




2062



2063

Ornementation    Chambranle    Planche de rive

Paratonnerre



2064



2065

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Étable

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Il y a aussi une porte coulissante en tôle profilée. Il y a aussi des fenêtres fixes (sans carreaux).  
L'étable est toujours en fonction (présence d'animaux à l'intérieur).

Liaison    1270

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1275

Adresse 279 - 285 Principale

Nom PIMIQ ID  
203507

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations

Murs Moderne Bardeau d'amiante en

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Fixe

Lucarne(s) À croupe



2030



2031



2032



# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1292

Adresse 228 - Principale

Nom Presbytère Le Sacré-Coeur-de-Jésus

PIMIQ ID

165418



2016



2017



2018

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Brique

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Appui	Corniche moulurée
	Chaîne d'angle	Lambrequin
	Linteau	Balustrade en bois



2019



2020

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## • État général

État physique	Authenticité
---------------	--------------

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine	Presbytère
-------------------	---------------	--------------------	------------

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Vérifier depuis quand la fonction a changé.

Notes Beaucoup d'autres ornements présentes (poteaux ouvragés, simili crête faîtière).

Municipalité

East Broughton

Secteur

1299

Adresse

-

Notre-Dame

Nom

Croix de chemin intersection Notre-Dame et  
Sainte-Anne

PIMIQ ID


203570



2076



2077



2078

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation



2079



2080

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de Chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Inscription telle quelle sur la croix : Ne me blasphemer pas.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

1302

Adresse

-

10e avenue

Nom

Grange-étable derrière l'hôtel de ville

PIMIQ ID

203658



1205

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud



1206

Fondations Pierre sèche

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1207

Ornementation Chambranle Planche de rive



1208



1212

## • Style architectural

Bâtiment utilitaire

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Agricole

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1921 -

Source de la date

Info La date est inscrite sur le bâtiment.

Notes

Liaison 1302

Municipalité

East Broughton

Secteur

2188

Adresse 106 - Principale

Nom Croix de chemin, à l'intersection entre la rue Principale et la rue St-Joseph

PIMIQU ID



1229

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1230

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)



1231

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de Chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site [www.patrimoineduquebec.com](http://www.patrimoineduquebec.com)

Municipalité

East Broughton

Secteur

2189

Adresse 909 - route 271

Nom Croix de chemin

PIMIQ ID



2762

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de Chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site [www.patrimoineduquebec.com](http://www.patrimoineduquebec.com)  
Lors de notre passage en 2023, la croix n'a pas été retrouvée...

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

2295

Adresse

-

route 112

Nom

Grange située en face du 4378, route 112

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



2081



2082



2083

Ornementation Paratonnerre



2084

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Liaison 2295

Municipalité

East Broughton

Secteur

2296

Adresse 230 - rue Principale

Nom PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Perron Clocher

Fondations Béton

Murs Pierre de taille Tôle matricée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle à la canadienne

Porte(s) En bois massif À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2044



2045




2046

Ornementation Fronton



2047



2048



2049

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Église

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date - 1907

Source de la date Docu

Info La date est inscrite sur l'église

Notes Voir aussi les photos 2050, 2052 et 2053.  
Il y a aussi de la tôle en plaques sur les murs. Les fenêtres ont la forme arrondie typique de l'architecture religieuse.

Liaison 2296

Municipalité

East Broughton

Secteur

2297

Adresse 950 - Boadway

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle en plaques

Porte(s) Garage (moderne)

Fenêtres À guillotine À petits carreaux

Lucarne(s)



1225



1226



1227

Ornementation



1228

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 2297

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

East Broughton

Secteur

2298

Adresse 592 - 10e avenue Sud

Nom PIMIQ ID



1199

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1200

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) En bois massif À double battants  
En bois massif



1201

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



Municipalité

East Broughton

Secteur

2299

Adresse

-

10e avenue

Nom

Garage situé derrière l'hôtel de Ville (et près de la grange/étable rouge)

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres

Lucarne(s)



1009



1210



1211

Ornementation    Planche cornière    Planche de rive

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes