

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1722

Adresse 1129 - 11e Rang

Nom Vieille maison située sur le terrain du 1129,
11e Rang

PIMIQ ID

205440

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine

Moderne

Lucarne(s)



1141



1142



1144

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Pilier	Lambrequin
	Planche de rive	Parapet

• Style architectural

De type boomtown

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise/entrepôt

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1930 -

Source de la date Docu

Info Construite par Joseph Latulippe et son fils en 1930.

Notes L'appentis, situé derrière la maison, a un revêtement en planche unie et un toit en tôle prof

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1723

Adresse 1137 - 11e Rang

Nom PIMIQ ID
205441

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres

Lucarne(s)



1134



1135



1136

Ornementation



1137

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Aucune fenêtre.
Lors de notre passage en 2023, le bâtiment s'était dégradé comparativement au précédent inventaire.

Liaison 1723

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1725

Adresse

1143 -

11e Rang

Nom

Croix de chemin sur le terrain du 1143, 11e Rang

PIMIQU ID

205442

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1153



1154



1155

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1729

Adresse

-

Principale

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la
rue Principale et de la rue Bernard

PIMIQ ID

205269

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres


Lucarne(s)



1070



1071



1072

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1983 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1734

Adresse 1066 -

Principale

Nom Grange

PIMIQ ID

205278



1073

Type de bien Bâtiment secondaire



1074



1075

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

1738

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

Adresse

-

Route 271

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route 271 et du 7e Rang. Croix absente lors de notre passage en 2022

PIMIQ ID

205285

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 223, la croix n'était pas à l'emplacement donné.

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1739

Adresse

-

7e Rang

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route du 7e Rang et du 8e Rang

PIMIQ ID

205288



1076



1077

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix est en fer blanc et devait être éclairée auparavant. Il manque un côté pour qu'elle soit pleine (refermée). La croix est située à la jonction vers Saint-Éphrem.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1741

Adresse

-

7e Rang

Nom

Maison abandonnée dans le 7e Rang

PIMIQ ID

205293

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À auvent (à charnière) À petits bois

Fixe

Lucarne(s) Rampante



1078



1079



1080

Ornementation Planche cornière Chambranle

Retour de l'avant-toit



1081



1082

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La fondation est en pierre, mais il y a aussi du béton. Le toit et le revêtement de la lucarne ont été refaits en tôle profilée neuve.

Liaison 1741

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1742

Adresse

-

7e Rang

Nom

Pont couvert dans le 7e Rang

PIMIQ ID

205295

Type de bien Pont couvert

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Planche à clin

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Lucarne(s)



1083



1084




1085

Ornementation



1086



1087



1088

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture publique

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Pont couvert (plus en

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1937 -

Source de la date Docu

Info

Notes Les portes à doubles battants sont placées de façon à être toujours ouvertes.

Liaison 1742

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1743

Adresse 746 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID
205297

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1089



1090



1091

Ornementation

Retour de l'avant-toit



1092

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison a été entièrement rénovée et l'intérêt patrimonial est très diminué.

Liaison 1743

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1746

Adresse 710 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID
205307

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



1095



1096



1097

Ornementation Planche cornière Chambranle

Aisseliers

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info Les propriétaires ont indiqué que la maison a plus de 100 ans.

Notes Le garage a été conservé dans la même fiche que la maison puisqu'il a été construit en 1966 sur le solage d'une ancienne grange, plus petite. Les propriétaires ont dit que la maison se passe de fille en fille. Les propriétaires actuelles sont Martine Cliche (4e génération) et Cathy Perreault (4e génération),

Liaison 1746



1098



1099



1100

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1748

Adresse 928 - Route 271

Nom Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire avait été démoli et le bâtiment principal a été rénové

PIMIQ ID

205311

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1173



1174



1175

Ornementation

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info Lors de notre passage en 2023, la maison avait été entièrement rénovée et n'a plus aucun intérêt patrimonial. Les ouvertures ont aussi été changées d'endroit.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1753

Adresse 1142 - 11e Rang

Nom Croix de chemin située sur le terrain du 1142,
du 11e Rang

PIMIQ ID

205322



1131

Type de bien Croix de chemin / calvaire



1132

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1133

Fondations Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1918 -

Source de la date Docu

Info Elle aurait été érigée par Prisque Doyon à la suite d'une promesse faite pour la guérison de son fils Napoléon Doyon atteint de la Grippe espagnole en 1918.

Notes

Liaison 1753

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1757

Adresse

-

11e Rang

Nom

Croix de chemin du 11e Rang

PIMIQU ID

205329

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres


Lucarne(s)



1116



1117



1118

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix est en fer forgé et a été peinturée. Cela lui donne un très bel état physique.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1763

Adresse 140 - Moulin

Nom PIMIQ ID
205338

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1110



1111



1112

Ornementation Planche cornière Chambranle



1113



1114

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1765

Adresse 143 - 145 Moulin

Nom Au vieux moulin Pomerleau

PIMIQ ID

205341

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Perron Cheminée (briques)

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

À guillotine


Lucarne(s)



1102



1103



1107

Ornementation Planche cornière Chambranle

Volets aux fenêtres

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



1108

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1776

Adresse 1213 - 11e Rang

Nom Ancienne laiterie

PIMIQ ID

205436



1119

Type de bien Bâtiment secondaire



1120

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)



1121

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Fenêtres Placardée

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine Laiterie

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le propriétaire a indiqué que la terre est restée dans la famille Trépanier depuis 1873, soit depuis le début de la colonisation. La famille Trépanier a défriché la terre. La plaque commémorative sur le terrain montre les différentes générations de Trépanier.

Notes La porte est absente, mais il y a présence d'une ouverture pour une porte.

Liaison 1776

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1779

Adresse 1149 - 11e Rang

Nom Détruite en 2017 lors d'un exercice d'incendie
(voir notes)

PIMIQ ID

205446

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Les pompiers du Service de sécurité incendie de Ste-Clotilde-de-Beauce ont procédé à la mise à feu d'une résidence abandonnée située dans le 11e rang, le dimanche 19 novembre 2017.

En compagnie de leurs collègues d'East Broughton, de Saint-Victor et d'Adstock

Liaison 1779

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

1786

Adresse 973 - Route 271

Nom PIMIQ ID
205453

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau d'asphalte

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À petits bois
Moderne

Lucarne(s)



1162



1163



1164

Ornementation Chambranle Aisseliers

Volets aux fenêtres

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1930 -

Source de la date Docu

Info Le fils du propriétaire a dit que la maison avait été déménagées un peu plus loin du chemin.

Notes C'est le toit de la galerie qui est recouvert en bardeau d'asphalte.

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2199

Adresse 986 - Route 271

Nom Croix de chemin

PIMIQ ID



3443

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site www.patrimoineduquebec.com

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2200

Adresse 770 - 7e Rang

Nom Croix de chemin

PIMIQ ID



3442

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site www.patrimoineduquebec.com

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2201

Adresse

-

Route 271

Nom

Calvaire à l'intersection de la route 271 et de la route de Tring

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Brique

Crépi

Forme de toit

Autre

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

À imposte

Fenêtres

Fixe

Moderne

Lucarne(s)



1168



1169



1170

Ornementation



1171



1172

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info Construit en 1950 sur la ferme familiale de Marcel Lachance et Camille Paré.

Notes Il y a des petites roches incrustées dans le crépi du mur de la façade. Le toit a une forme arrondie.

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2231

Adresse 1213 -

11e rang

Nom Garage

PIMIQ ID



1122

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)



1123

Fondations Béton

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Absence porte (ouverture)

En planche unie

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le propriétaire a indiqué que la terre est restée dans la famille Trépanier depuis 1873, soit depuis le début de la colonisation. La famille Trépanier a défriché la terre.
Selon le propriétaire, le bâtiment était à l'origine à Saint-Pierre-de-Broughton et a été déménagé.

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2232

Adresse 1213 - 11e rang

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



1124



1125



1126

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine Renardière

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le propriétaire a indiqué que la terre est restée dans la famille Trépanier depuis 1873, soit depuis le début de la colonisation.
Le propriétaire indique que le bâtiment servait autrefois comme renardière (élevage de renards).

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2233

Adresse 1213 -

11e rang

Nom Remise

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Autre

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1127



1128



1129

Ornementation



1130

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine Ancienne étable

Date liste terrain

Autre date Vers 1873 -

Source de la date Propriétaire

Info Le propriétaire indique que le bâtiment, une ancienne étable, a au moins 150 ans. Il précise que c'est l'ancienne grange d'Augustin Mercier. Il s'agit du plus vieux bâtiment sur le terrain de la ferme.

Notes Un toit en tôle profilée a été rajouté pour couvrir une étendue de terrain, tel un auvent incliné. Ce toit est juxtaposé au bâtiment (voir photo 1130). Lors de notre passage en 2023, la cheminée en brique avait été enlevée et la tôle du toit est neuve.

Liaison 2233

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2234

Adresse 1129 -

11e rang

Nom Vieille grange

PIMIQ ID



1145

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud



1146

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2235

Adresse 1129 - 11e rang

Nom Ancienne étable

PIMIQ ID

Type de bien

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Placardée

Lucarne(s)



1147



1148



1149

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2236

Adresse 1129 -

11e rang

Nom Remise

PIMIQU ID



Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)



Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante



Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2237

Adresse 973 - route 271

Nom PIMIQU ID



1165

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



1166

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants



1167

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Placardée

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2238

Adresse

-

route du 7e rang

Nom

Grange située après le 746 route du 7e rang.

PIMIQ ID



1093



1094

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les photos ont été prises de loin donc nous n'avons pas pu prendre les coordonnées GPS.
La date est à vérifier. Il s'agit d'une grange que nous avons rajouté lors de notre passage.
La porte n'est pas visible de la route donc nous n'avons rien indiqué dans cette

Liaison 2238

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2239

Adresse 1025 - rue Principale

Nom Ancienne église / Centre multifonctionnel le Dix 25

PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Perron Clocher

Cheminée (moderne)

Fondations Béton

Murs Brique

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres Fixe À petits carreaux

À guillotine Moderne

Lucarne(s)



1156



1157



1158

Ornementation Retour de l'avant-toit

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Les fenêtres sont en forme d'ogive.

Municipalité

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Secteur

2240

Adresse 1132A -

11e rang

Nom Grange

PIMIQ ID



1138

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)



1139

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie



1140

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Vérifier la date puisque la grange a été rajoutée lors de notre passage.