

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6460 - 4e Rang

Nom PIMIQ ID
205666

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Perron

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



285



284



287

Ornementation Planche cornière



286



288



289

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

Oui

• État général

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant 1948

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6613 -

5e Rang

Nom

PIMIQ ID

205675

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



329



326



328

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6237 - 6e Rang

Nom PIMIQ ID
205676

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



332



331



333

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6337 - 6e Rang

Nom PIMIQ ID
205673

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



313



315



317

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6387 -

6e Rang

Nom

PIMIQ ID

205674

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



325



323

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 4 -

Archambault

Nom

PIMIQ ID

205615

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



101



102



099

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine Magasin général

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5 -

Archambault

Nom PIMIQ ID
205613

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0099



0098



0097

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6 -

Archambault

Nom

PIMIQ ID

205611

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0096



0095



0094

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info Maison construite par Narcisse Gagnon. Dans les années 50, Maurice Roy y établi un commerce de lingerie pour les maisons Dupuis, Eaton et Sears.

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 9 -

Archambault

Nom

PIMIQ ID

205685

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



012



011

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 11 -

Archambault

Nom PIMIQ ID
205684

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



007



008



009

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 4 - Bouchard

Nom PIMIQ ID
205623

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



127



126



125

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1890

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5 - Bouchard

Nom PIMIQ ID
205622

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



122



123



124

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5662 -

Camp-Confort

Nom PIMIQ ID
205649

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



229



230



231

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1897

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5668 -

Camp-Confort

Nom PIMIQ ID
205650

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



232



234



233

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1894

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5672 -

Camp-Confort

Nom PIMIQ ID

205651

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



235



236

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1895

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5676 -

Camp-Confort

Nom

PIMIQ ID

205652

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



239



237

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5690 -

Camp-Confort

Nom PIMIQ ID
205653

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



240



241



242

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info Il y a eu un agrandissement en 1945.

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5700 -

Camp-Confort

Nom PIMIQ ID

205654

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



243



244



245

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1927

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5704 - Camp-Confort

Nom PIMIQ ID
205655

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Pilotis

Murs Planche à feuillure

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine À petits bois

Lucarne(s)



247



248

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5712 -

Camp-Confort

Nom

PIMIQ ID

205656

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



249



250

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1366 - Centre

Nom PIMIQ ID
205671

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois Planche à couvre-joints

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine

Moderne

Lucarne(s)



310



306



308

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1400 - Centre

Nom PIMIQ ID
205670

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



301



302



303

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1460 - Centre

Nom PIMIQ ID
205668

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



295



296

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1478 -

Centre

Nom

PIMIQ ID

205669

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



298



299



300

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 3 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205645

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



214



215



216

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5 -

Chapelle

Nom PIMIQ ID
205646

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



221



218



217

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1870

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 8 -

Chapelle

Nom PIMIQ ID

205795

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0357



0358



0359

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine Couvent

Date liste terrain

Autre date 1920 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 9 -

Chapelle

Nom

PIMIQ ID

205647

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



224



223



222

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 13 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205609

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0091



0092



0093

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1935

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 15 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205628

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



147



146



145

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 16 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205627

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



144



143



142

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 17 - Chapelle

Nom PIMIQ ID
205626

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



139



138



137

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Aisseliers	Retour de l'avant-toit
	Planche de rive	



141



136

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 3 - Hobson

Nom PIMIQ ID
205625

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



135



133



132

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5 - Hobson

Nom PIMIQ ID
205624

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



128



130



131

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1914

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse

-

Longue-Pointe

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du chemin de la Longue-Pointe Est du chemin de la Longue-Pointe Sud

PIMIQ ID

205657

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



251



252



253

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Excellent

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1971 -

Source de la date Docu

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1 - Longue-Pointe

Nom PIMIQ ID
205644

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



210



211



213

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 13 -

Longue-Pointe

Nom PIMIQ ID
205662

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



274



272



273

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1895

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 15 - Longue-Pointe

Nom PIMIQ ID
205663

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



277



276



275

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 16 -

Longue-Pointe

Nom

PIMIQ ID

205665

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



283



282



281

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 17 -

Longue-Pointe

Nom

PIMIQ ID

205664

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Planche unie

Bardeau de bois

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



280



279



278

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 42 -

Longue-Pointe

Nom

PIMIQ ID

205661

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



267



266



265

Ornementation



268

• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon



269

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 49 -

Longue-Pointe

Nom

PIMIQ ID

205660

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



261



262



264

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 86 - Longue-Pointe Sud

Nom PIMIQ ID
205658

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



256



255



254

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse

-

Route 112

Nom

Croix de chemin située face au 107, route
112

PIMIQ ID



360

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Photographie tirée du site www.patrimoineduquebec.com

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 104 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205697

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



051



050



049

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 116 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205688

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



021



020



019

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 118 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205687

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



018



017



016

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

• État général

État physique Excellent

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1946

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 132 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205689

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



022



023



024

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 136 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205690

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



025



026



027

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5495 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205648

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



225



226



227

Ornementation



228

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique Mauvais

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6245 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205696

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



048



047



046

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6457 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205698

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



052



053



054

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 6599 - Route 112

Nom PIMIQ ID
205699

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



355



354



353

Ornementation



• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

356

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1650 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205695

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



041



045



042

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Mauvais

043

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date Vers 1890 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1725 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205694

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



038



039



040

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1882 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205693

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0037



0036



0034

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1924 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205692

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

À battants À grands carreaux

Lucarne(s)



031



032



033

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1940

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 2144 - Route 161

Nom PIMIQ ID
205691

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



028



029



030

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 1654 - Route du 4e Rang

Nom PIMIQ ID
205667

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne
À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne
À guillotine

Lucarne(s)



290



291



292

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Passable

Authenticité Bon

293

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 158 - Roy Sud

Nom PIMIQ ID
205659

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à feuillure

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



260



259



258

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 9 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205641

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1 ½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



200



201



199

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 10 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205643

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



208



207



206

Ornementation



209

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1927

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 11 - Saint-François

Nom PIMIQ ID
205639

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Cheminée Perron

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À petits bois

Fixe


Lucarne(s) Rampante



187



188



189

Ornementation Planche cornière Chambranle

 Pilier

 Planche de rive



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

190

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1895

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 12 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205642

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



203



204



205

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 14 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205640

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



195



196



194

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant 1950

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 17 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205636

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



173



174



175

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 19 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205635

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



170



171



172

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1949

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 20 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205638

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



186



185



184

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 21 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205633

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



164



163



162

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 22 - Saint-François

Nom PIMIQ ID
205637

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Véranda

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux
À battants

Lucarne(s)



176



177



178

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 23 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205632

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



161



160



159

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Indéterminé

• **État général**

État physique Bon

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1933

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 24 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205634

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



169



168



167

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1945

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 29 - 31 Saint-François

Nom PIMIQ ID
205630

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres À auvent (à charnière) À petits bois

Lucarne(s)



155



154



151

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain 1870

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 32 - Saint-François

Nom PIMIQ ID
205631

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À petits bois

Lucarne(s)



158



157



156

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Passable

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 37 - 39 Saint-François

Nom PIMIQ ID
205629

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



148



149



150

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• État général

État physique Bon

Authenticité Mauvais

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1905

Autre date -

Source de la date

Info

Notes L'authenticité s'explique par l'enlèvement du deuxième étage.

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 44 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205616

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



103



104



105

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 46 - Saint-François

Nom PIMIQ ID
205617

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement Garage

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



106



107



108

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 48 -

Saint-François

Nom

PIMIQ ID

205618

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



111



110



109

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1902

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 50 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205619

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



114



113



112

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 52 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205620

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



121



120



119

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison d'inspiration néogothique

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1880

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 60 -

Saint-François

Nom PIMIQ ID
205621

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



119



120



121

Ornementation



118

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Indéterminé

Oui

• État général

État physique Bon

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1920

Autre date -

Source de la date

Info Maison construite par Henri Vachon

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 12 - Saint-Georges

Nom PIMIQ ID
205686

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



013



014



015

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1896

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 5 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205685

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Moderne

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres À guillotine

Lucarne(s)



001



003



004

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Corniche à consoles Corniche à modillons

 Colonne

 Pilier



005



006

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1910

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 12 -

Saint-Jacques

Nom 12, 12A et 12B

PIMIQ ID

205606

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Garage

Saillie(s) Balcon

Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



0088



0089



0090

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 15 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205603

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0087



0086



0085

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1910

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 16 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205601

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0084



0083



0082

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison d'inspiration néogothique

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1850

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 18 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205596

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Pierre des champs

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



0078



0079



0080

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 19 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205591

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



0070



0071



0073

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Aisseliers	Corniche à consoles
	Planche de rive	



0074



0075

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info Ancienne le bureau de la Banque Nationale.

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 22-A -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205682

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



350



351



352

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 23 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205586

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Perron

Fondations Pierre des champs

Murs Tôle matricée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



0066



0067



0069

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 25 - Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205582

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine À petits bois

Fixe

Lucarne(s) Rampante



0063



0064



0065

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 27 - Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205579

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres À guillotine

Fixe

Lucarne(s)



0059



0058



0057

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1910

Autre date -


Source de la date

Info

Notes



0060



0061



0062

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 28 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205680

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



346



344



343

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Excellent

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 29 - 31 Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205681

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



348



349

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1880

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 32 -

Saint-Jacques

Nom PIMIQ ID
205678

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



339



338



337

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison d'inspiration néogothique

• État général

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1900

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 36 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205679

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



342



341



340

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 37 -

Saint-Jacques

Nom

PIMIQ ID

205677

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



336



335



334

Municipalité

Beaulac-Garthby

Secteur

Adresse 8 -

Victoria

Nom

PIMIQ ID

205672

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



311



312

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Bon

Authenticité Passable

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers 1930

Autre date -

Source de la date

Info

Notes