

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

37

Adresse

154

-

8e Rang Nord

Nom

PIMIQ ID

202802



1918

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1874 -

Source de la date Propriétaire

Info a été déménagée, était auparavant située dans un rang à Sacré-Coeur

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment avait subi de nombreuses rénovations et ne recelait plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

39

Adresse

49

-

8e Rang Nord

Nom

PIMIQ ID

202804



1915

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1860 - 1930

Source de la date Estimation SVB

Info

Notes La maison a fait l'objet de rénovations majeures avec des matériaux modernes donc elle ne recèle plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

40

Adresse

8

-

8e Rang Sud

Nom

PIMIQ ID

202799

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée

Galerie

Entrée de cave

Fondations

Pierre des champs

Murs

Bardeau d'amiante en

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle pincée

Porte(s)

À panneaux

À baies latérales et imposte

Fenêtres

À battants

À grands carreaux

Moderne

Lucarne(s)

Rampante



1909



1910



1911

Ornementation	Planche cornière	Planche de rive
	Retour de l'avant-toit	Corniche moulurée
	Chambranle	

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• **État général**

État physiqueAuthenticité

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
-------------------	---------------	--------------------

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

Adresse

6-8e Rang Nord

Nom

PIMIQ ID
202797

Type de bien

Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (briques)Galerie

Fondations

Pierre des champs

Murs

Bardeau d'amiante en

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

Fenêtres

À guillotineÀ grands carreaux

Lucarne(s)

Moderne
À fronton



1906



1907



1908

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Corniche moulurée	
	Retour de l'avant-toit	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Maison québécoise d'inspiration néoclassique		Oui
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes		

Municipalité				44
Adstock		Secteur	Sacré-Coeur-de-Marie	
Adresse	71	-	8e Rang Nord	
Nom	Ancienne école du village			PIMIQ ID 202800

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol	Rectangulaire	
Nbr d'étages	1½	
Annexe(s)		
Saillie(s)	Cheminée (briques)	
Fondations	Béton	
Murs	Bardeau de bois	
Forme de toit	À croupes	
Matériaux toit	Bardeau d'asphalte	
Porte(s)	À panneaux	À imposte
	En bois massif	
Fenêtres	À guillotine	À grands carreaux
	Moderne	À petits carreaux
Lucarne(s)		



1916



1917

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Retour de l'avant-toit	
	Planche de rive	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Architecture publique		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine École
Date liste terrain		
Autre date	Vers	1890 -
Source de la date	Docu	
Info	Ancienne école du village de Sacré-Coeur-de-Marie. Le bâtiment a appartenu au ministère de l'instruction publique jusqu'en 1963. Il a ensuite été transformé en résidence.	
Notes	Lors de notre passage en 2023, plusieurs éléments avaient été changés, dont le matériau du toit, la porte, les fenêtres. Un conteneur était présent dans la cour donc d'autres rénovations sont probablement prévues.	

Municipalité Adstock Secteur Saint-Daniel 52

Adresse 23 - Sainte-Clémence

Nom PIMIQ ID 202807

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1851



1852

- **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

- **État général**

Authenticité

Fonction d'origine

—

Source de la date

Info

Liaison 52

63

Secteur Saint-Méthode

Écrasé

PIMIQ ID

202829

Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la grange était écrasée. La propriétaire du 175, 10e rang nous a affirmé que cela s'est déroulé l'hiver dernier et que la grange ne lui appartenait pas.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

65

Adresse 110 - 10e Rang

Nom PIMIQ ID
202830

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe

À guillotine À grands carreaux


Lucarne(s)



1982



1983



1984

Ornementation Chambranle Planche cornière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Remise Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

66

Adresse

81

-

10e Rang

Nom

PIMIQ ID

202809

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire était trop en mauvais état pour être considéré.

Municipalité		74	
Adstock		Secteur	
Adresse	619 -	route 269	
Nom	Démoli	PIMIQ ID 202820	
Type de bien Bâtiment principal			
• Description architecturale			
Plan au sol			
Nbr d'étages			
Annexe(s)			
Saillie(s)			
Fondations			
Murs			
Forme de toit			
Matériaux toit			
Porte(s)			
Fenêtres			
Lucarne(s)			

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Maison Odias Lachance. Grange-étable associée à cette maison : Quelques jours après avoir pris cette photo, les filles sont repassées et la grange semblait être en train de se faire démolir... à vérifier! / Lors de notre passage en 2023, la maison et la grange étaient disparues.

Municipalité

Adstock

Secteur

77

Adresse

703

-

route 269

Nom

PIMIQ ID

202833

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En bois massif

Coulissante

Absence porte (ouverture)

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Lucarne(s)



1813



1814



1815

- **Style architectural**

Bâtiment utilitaire

Oui

État physique

Authenticité

Fonction d'origine

Autre date -

Source de la date

Info Anciennente terre d'Henri-Louis Tardif

Liaison 77

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

91

Adresse

46

-

2e Rang

Nom

Grange-étable

PIMIQ ID

202846

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Garnaud

Fondations

Pierre sèche

Murs

Planche unie

Tôle profilée

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Fixe

À petits bois

Lucarne(s)



1871



1872



1873

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Chambranle Paratonnerre



1874

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Grange Rock Rodrigue

Notes Présence d'un peu de tôle profilée sur la façade.

Municipalité			93		
Adstock		Secteur		Saint-Daniel	
Adresse		62	-	2e Rang	
Nom			PIMIQ ID		
			202852		
Type de bien					
• Description architecturale					
Plan au sol					
Nbr d'étages					
Annexe(s)					
Saillie(s)					
Fondations					
Murs					
Forme de toit					
Matériaux toit					
Porte(s)					
Fenêtres					
Lucarne(s)					

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire était en trop mauvais état pour être considéré.

Municipalité
Adstock

Secteur
Saint-Méthode

114

Adresse
95 - Notre-Dame Sud

Nom
PIMIQ ID
202892

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol	Rectangulaire	
Nbr d'étages	1½	
Annexe(s)		
Saillie(s)	Galerie	
Fondations	Non visibles	
Murs	Moderne	Bardeau de bois
Forme de toit	À quatre versants	
Matériaux toit	Tôle profilée	
Porte(s)	Moderne	À panneaux et vitrage
Fenêtres	Moderne	
Lucarne(s)	À pignon	



1770



1771



1772

Ornementation Aisseliers Balustrade en bois

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bungalow ancien

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1959 -

Source de la date Rôle

Info Maison Cyrille Bolduc

Notes Maison déménagée du rang VIII
Les marches et les escaliers sont en fer forgé et la galerie est en bois. Lors de notre passage en 2023, la maison avait fait l'objet de rénovations, mais le style est respecté.

Municipalité			122	
Adstock		Secteur	Saint-Daniel	
Adresse	974	-	route 267	
Nom			PIMIQ ID	
			202901	
Type de bien	Bâtiment principal			
• Description architecturale				
Plan au sol	Rectangulaire			
Nbr d'étages	1½			
Annexe(s)	Agrandissement			
Saillie(s)	Galerie			
Fondations	Pierre des champs			
Murs	Bardeau d'asphalte (papier			
Forme de toit	À deux versants droits			
Matériaux toit	Tôle profilée		Bardeau d'asphalte	
Porte(s)	À panneaux et vitrage			
	Moderne			
Fenêtres	À guillotine		À grands carreaux	
	À guillotine		À petits bois	
Lucarne(s)				



1862



1863



1864

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Maison Alfred Roy

Notes Il y a des fenêtres modernes au 2e étage.

Municipalité

Adstock

Secteur

123

Adresse

-

route 267

Nom

Croix de chemin près du 9e rang en s'en
allant vers Saint-Daniel

PIMIQ ID

202904

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1828



1829



1830

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

124

Adresse

-

route 267

Nom

Croix de chemin sur le terrain du 946 route 267 (intersection avec route du mont Adstock)

PIMIQ ID

202903

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1859



1860



1861

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre visite en 2023, la croix avait perdu son cercle blanc en son centre.

Municipalité				125
Adstock	Secteur Saint-Méthode			
Adresse	125	-	Notre-Dame Sud	
Nom	Croix de chemin sur le terrain du 125 Notre-Dame Sud			PIMIQ ID 202907
Type de bien	Croix de chemin / calvaire			
• Description architecturale				
Plan au sol				
Nbr d'étages				
Annexe(s)				
Saillie(s)				
Fondations				
Murs				
Forme de toit				
Matériaux toit				
Porte(s)				
Fenêtres				
Lucarne(s)				



1773



1774



1775

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité				126
Adstock	Secteur		Saint-Méthode	
Adresse	-	Principale Ouest		
Nom	Église de Saint-Méthode		PIMIQ ID	
			167481	
Type de bien	Église			
• Description architecturale				
Plan au sol	Rectangulaire			
Nbr d'étages				
Annexe(s)				
Saillie(s)	Clocher	Perron		
Fondations	Pierre de taille			
Murs	Tôle matricée			
Forme de toit	À deux versants droits			
Matériaux toit	Tôle à la canadienne			
Porte(s)	En bois massif	À double battants		
	Moderne			
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux		
Lucarne(s)				



1972



1973



1974

Ornementation Fronton Retour de l'avant-toit

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, les portes avaient été peinturées en rouge. Les fenêtres ont la forme arrondie caractéristique de l'architecture religieuse. Présence d'une rosace.



1975



1976



1981

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

127

Adresse 635 - route 267

Nom PIMIQ ID
202875

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

En bois massif

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



1840



1841



1842

Ornementation Chambranle Planche cornière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Maison Napoléon Falardeau

Notes

Municipalité			137
Adstock		Secteur	Saint-Méthode
Adresse	-	7e Rang	
Nom	Grange à l'intersection du 7e rang et du chemin du lac Bolduc		PIMIQ ID 202893
Type de bien	Bâtiment secondaire		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages	2½		
Annexe(s)			
Saillie(s)	Garnaud	Lanterneau	
Fondations			
Murs	Bardeau de bois	Planche unie	
Forme de toit	Mansardé, à 2 versants		
Matériaux toit	Tôle profilée		
Porte(s)	En planche unie	À double battants	
	En planche unie		
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux	
Lucarne(s)			



1834



1835



1836

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Grange Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Grange Philippe Bolduc

Notes Lors de notre passage en 2023, le plancher du garnaud avait été refait en bois. De la tôle a aussi été rajoutée à la jonction entre le toit principal et le toit du garnaud.

Municipalité Adstock Secteur Saint-Méthode 177

Adresse 48 - Principale Ouest

Nom PIMIQ ID 202951

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement Garage

Saillie(s) Perron

Fondations Non visibles

Murs Brique

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) À croupe



1969



1970



1971

• Style architectural	Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
------------------------------	-------------------------------------

- **État général**

État physique	Authenticité
---------------	--------------

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info	Maison du docteur Roméo Goulet (rôle 1968)
------	--

Notes

Municipalité		188	
Adstock		Secteur	Sacré-Coeur-de-Marie
Adresse	3463 -	Sacré-Cœur	
Nom			PIMIQ ID 202948
Type de bien	Bâtiment principal		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages	2½		
Annexe(s)	Agrandissement		
Saillie(s)	Balcon	Galerie	
Fondations	Pierre des champs		
Murs	Bardeau d'amiante	Bardeau de bois	
Forme de toit	À quatre versants		
Matériaux toit	Bardeau d'asphalte		
Porte(s)			
Fenêtres	À guillotine	À petits bois	
Lucarne(s)	À pignon		



1936



1937



1938

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Corniche moulurée	Corniche à denticules
	Planche de rive	Poteau ouvragé
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Maison cubique		Oui
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes	L'état physique du bâtiment s'est détérioré depuis le précédent inventaire.	

Municipalité				194
Adstock	Secteur Sacré-Coeur-de-Marie			
Adresse	427	-	8e Rang Sud	
Nom	PIMIQ ID			
	202966			

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol	Rectangulaire	
Nbr d'étages	2	
Annexe(s)		
Saillie(s)	Garnaud	
Fondations	Non visibles	
Murs	Planche unie	
Forme de toit	À deux versants droits	
Matériaux toit	Tôle profilée	
Porte(s)	En planche unie	À double battants
	Moderne	
Fenêtres	Moderne	À petits carreaux

Lucarne(s)



1900



1901



1902

- **Style architectural**

Bâtiment utilitaire

Oui

État physique

Authenticité

Fonction d'origine

Autre date -

Source de la date

Info Selon le propriétaire actuel, la grange date de 1952.

Liaison 194

Municipalité

Adstock

Secteur

227

Adresse

-

Église

Nom

Croix de chemin intersection du rang Turgeon et route de l'Église

PIMIQ ID

203057

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1963



1964



1965

- **Style architectural**

Architecture religieuse

État physique

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Liaison 227

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

228

Adresse

-

Jolicoeur

Nom

Croix de chemin de l'intersection de la rue Jolicoeur et de la route 269

PIMIQ ID

203058

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1821



1822



1823

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Située à l'intersection de la rue Jolicoeur et de la route 269.

Municipalité		230	
Adstock		Secteur	
Adresse	1910 -	8e Rang Sud	
Nom	Face au 1909, 8e Rang Sud		PIMIQ ID 203056
Type de bien Bâtiment secondaire			
• Description architecturale			
Plan au sol			
Nbr d'étages			
Annexe(s)			
Saillie(s)			
Fondations			
Murs			
Forme de toit			
Matériaux toit			
Porte(s)			
Fenêtres			
Lucarne(s)			

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine Remise

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le garage/remise est en tôle et n'est pas d'intérêt.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

231

Adresse

477 -

Petit-9e Rang

Nom

PIMIQ ID

203059

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Galerie

Cheminée (moderne)

Fondations

Non visibles

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

En planche unie

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



1966



1967



1968

Ornementation	Planche cornière	Planche de rive
	Volets aux fenêtres	
	Contrevent	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Maison de colonisation		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle non habitée	Fonction d'origine Résidentielle
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes	La maison est située en s'en allant vers Sacré-Coeur-de-Marie à partir de la 269 (de Saint-Méthode).	

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

255

Adresse

341

-

14e Rang

Nom

Grange-étable

PIMIQ ID

203118



1809

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Grange Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment présentait trop de tôle profilée sur les murs pour pouvoir être considéré.

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

258

Adresse

317

-

14e Rang

Nom

PIMIQ ID

203126



Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

1808

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment était en trop mauvais état pour être considéré. Il avait été peinturé en brun. Aussi, l'autre bâtiment secondaire n'existait plus.

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

262

Adresse

152

-

14e Rang

PIMIQ ID

Nom

203140



1803

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info 4e génération de Dostie à habiter la terre. Adolphe Dostie (rôle 1968); Ludger Dostie; Dominique Dostie

Notes Lors de notre passage en 2023, de la tôle avait été installé sur les murs donc le bâtiment secondaire n'a plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Méthode

264

Adresse 131 - 14e Rang

Nom École de rang no 2, située face du 130, 14e rang

PIMIQ ID

203146

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Vestibule

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Moderne

Lucarne(s)



1793



1794



1795

Ornementation Planche cornière Planche de rive

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture publique

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Inhabitée Fonction d'origine École de rang

Date liste terrain

Autre date Vers 1888 -

Source de la date Docu

Info École de rang no 2

Notes Lors de notre passage en 2023, de la mousse isolante entourait les fondations. Une section de la tôle du toit était parti.

Municipalité

Adstock

Secteur

267

Adresse

-

route 269

Nom

Croix de chemin / À l'entrée de St-Méthode
(en revenant de La Guadeloupe/St-Éphrem)

PIMIQ ID

203152

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1790



1791



1792

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

271

Adresse

519

-

14e Rang

Nom

PIMIQ ID

203105

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a trop de tôle sur les murs pour que le bâtiment soit considéré.

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Daniel

274

Adresse

-

Chouinard Nord

Nom

Croix de chemin intersection Plage et
Chouinard

PIMIQ ID

203168

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1853



1854



1855

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix a été refaite. Elle est peinte en blanc (plutôt qu'en noir). De plus, au lieu d'avoir un cercle blanc comme auparavant, c'est un cœur rouge qui a été placé. La croix a la même forme, mais a été repeinte.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Lac du Huit

279

Adresse

252

-

Rosiers

Nom

PIMIQ ID

203148

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Perron

Fondations

Pilotis

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À demi-croupes

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

Fenêtres

Placardée

Lucarne(s)



1894



1895

Ornementation Corniche à consoles

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hors-type

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine Chalet

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Un trottoir de bois mène de la rue au chalet. Le chalet semble abandonné. La fondation est sur pied.

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Méthode

288

Adresse 65 - Notre-Dame Sud

Nom Moulin à grain Honorius Turgeon

PIMIQ ID

206084

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Blocs de béton

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Moderne À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1766



1767



1768

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Moulin à grain

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Ancien moulin à grain Honorius Turgeon

Notes situé à l'arrière du 65 Notre-Dame Sud



1769

Municipalité	291		
Adstock	Secteur	Saint-Méthode	
Adresse	-	10e Rang	
Nom	Croix de chemin intersection 10e rang et route Hamann		PIMIQ ID 206087

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1778



1179



1780

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info siutée à l'intersection de la route Hamann et du 10e rang

Notes Lors de notre passage en 2023, la croix avait perdu le cercle blanc en son centre.

292

Saint-Méthode

10e Rang

206088

- **Description architecturale**

En «L»

Annexe(s)

Saillie(s)

Murs

Matériaux toit

Porte(s)

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Abandonnée Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Maison abandonnée.
Lors de notre passage en 2023, la maison ainsi que le garage étaient en trop mauvais état pour être considérés.

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

293

Adresse

-

10e Rang

Nom

École de rang

PIMIQ ID

205998

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (briques)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En bois massif

Garage (moderne)

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



1784



1785



1786

Ornementation	Planche cornière	Planche de rive
	Retour de l'avant-toit	
	Chambranle	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Fonction d'origine École de rang	
Date liste terrain		
Autre date	-	
Source de la date		
Info	L'école de rang est considérée comme l'une des plus ancienne de la municipalité. Elle ferma ses portes en 1966.	
Notes		

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

294

Adresse

101

-

10e Rang

Nom

PIMIQ ID

206089

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (briques)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux


Lucarne(s)



1781



1782



1783

Ornementation	Planche cornière	Planche de rive
Chambranle		
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info	Maison Archélas Turcotte (Rôle 1911)	
Notes		

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Méthode

299

Adresse

-

route 269

Nom Croix de chemin sur le route 269 (en direction vers La Guadeloupe/Saint-Éphrem)

PIMIQ ID

206094

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1787



1788



1789

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Propriétaire: Exilius Lemieux

Notes Il s'agit d'une croix en pierre. Il y a l'inscription suivante : Hommage à la mère du divin crucifié. Année mariale 1953-1954.

Municipalité				300
Adstock		Secteur	Saint-Méthode	
Adresse	-	14e Rang		
Nom	Calvaire		PIMIQ ID	
			206095	
Type de bien	Croix de chemin / calvaire			
• Description architecturale				
Plan au sol				
Nbr d'étages				
Annexe(s)				
Saillie(s)	Clocheton			
Fondations				
Murs	Autre			
Forme de toit	À quatre versants			
Matériaux toit	Bardeau d'asphalte			
Porte(s)	À panneaux et vitrage			
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux		
Lucarne(s)				



1804



1805

 **Centre
d'archives**
DE LA RÉGION DE THETFORD

• Style architectural	Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
------------------------------	-------------------------------------

- **État général**

Fonction actuelle	Calvaire	Fonction d'origine
-------------------	----------	--------------------

Autre date -

Info

Liaison 300

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

303

Adresse

112

-

14e Rang

Nom

PIMIQ ID

206098

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

En «T»

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Garage

Agrandissement

Saillie(s)

Galerie

Cheminée (briques)

Fondations

Pierre des champs

Murs

Moderne

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle à baguettes

Porte(s)

Moderne

Fenêtres

Moderne

Lucarne(s)

À pignon



1796



1797



1798

Ornementation	Ornement sculpté	Chambranle
	Poteau ouvragé	Épi
	Planche cornière	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Maison québécoise d'inspiration néoclassique		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date	-	
Source de la date		
Info	Maison Christie Dubreuil	
Notes	Lors de notre passage en 2023, le toit avait été refait en tôle à baguettes.	



1799

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

306

Adresse

1697 -

Grande-Ligne

Nom

PIMIQ ID

205703



Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

1942

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Oui

• **État général**
État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison a été rénovée avec des matériaux modernes donc elle n'a plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité	307		
Adstock	Secteur		
Adresse	1697 -	Grande-Ligne	
Nom	Grange du 1697 Grande-Ligne		PIMIQ ID 205704

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol	Rectangulaire	
Nbr d'étages	1½	
Annexe(s)		
Saillie(s)	Garnaud	
Fondations	Pierre des champs	
Murs	Planche unie	
Forme de toit	À fausse mansarde	
Matériaux toit	Tôle profilée	
Porte(s)	En planche unie	À double battants
Fenêtres	Fixe	
	Fixe	À petits carreaux
Lucarne(s)	Rampante	



1943



1944



1945

- **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

- **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date	1928	-
------------	------	---

Source de la date	Docu
-------------------	------

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

309

Adresse

200

-

Turgeon

Nom

PIMIQ ID

205706

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Galerie

Cheminée (moderne)

Fondations

Béton

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants retroussés

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

Fenêtres

Moderne

À petits carreaux

Lucarne(s)



1960



1961



1962

Ornementation Chambranle Planche cornière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison traditionnelle québécoise Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1890 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes Selon le propriétaire, le toit était retroussé à l'origine.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

311

Adresse

1117 -

Turgeon

Nom

PIMIQ ID

205708

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Balcon

Galerie

Véranda

Fondations

Pierre des champs

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



1955



1956



1957

Ornementation	Chambranle	Aisseliers
	Planche de rive	Retour de l'avant-toit
	Planche cornière	Poteau ouvragé
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain		Oui
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes	Comme saillie, il faut noter aussi une cheminée en briques.	

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

312

Adresse

1201 -

Turgeon

Nom

PIMIQ ID

205709

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (moderne)

Fondations

Non visibles

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



1952



1953



1954

Ornementation	Chambranle	Planche cornière
Paratonnerre		
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain		Oui
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes		

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

313

Adresse

1360 -

Turgeon

Nom

PIMIQ ID

205710

Type de bien

Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1951

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain Oui

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait fait l'objet de plusieurs rénovations (fenêtres, toit, porte et poteaux de galerie changés). La maison n'a donc plus d'intérêt patrimonial.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

314

Adresse

2578 -

Turgeon

Nom

PIMIQ ID

205711

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée

Galerie

Fondations

Béton

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Bardeau d'asphalte

Porte(s)

Moderne

À baies latérales

Moderne

Fenêtres

Moderne

Lucarne(s)

À pignon



1946



1947



1948

Ornementation Chambranle Planche cornière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain Oui

• **État général**
État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

315

Adresse

2578 -

Turgeon

Nom

Grange du 2578, Turgeon

PIMIQ ID

205712

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Garnaud

Fondations

Pierre des champs

Murs

Planche unie

Bardeau de bois

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À panneaux

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Lucarne(s)



1949



1950

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Grange Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Présence d'un peu de tôle profilée sur un côté.

Municipalité				321
Adstock	Secteur			
Adresse	217	-	Grande-Ligne	
Nom	Démoli	PIMIQ ID		205718

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison n'existait plus. Un bâtiment neuf a été reconstruit.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

326

Adresse

642

-

8e Rang Nord

Nom

PIMIQ ID

205723

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (briques)

Galerie

Véranda

Fondations

Pierre des champs

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

Fenêtres

À battants

Moderne

Lucarne(s)



1923



1924



1925

Ornementation Chambranle Retour de l'avant-toit

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain Oui

• **État général**
État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1880 -

Source de la date Propriétaire

Info La grange aurait été construite un an après la maison.

Notes Les aisseliers ont été enlevés depuis le précédent inventaire

Municipalité

Adstock

Secteur

Sainte-Anne-du-Lac

330

Adresse

4114 -

Campagnards

Nom

PIMIQ ID

205727

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Agrandissement

Saillie(s)

Perron

Entrée de cave

Cheminée (briques)

Fondations

Pierre des champs

Murs

Planche à clin

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

Fenêtres

À guillotine

À petits bois

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



1882



1883



1884

Ornementation Volets aux fenêtres

• Style architectural	Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain	Oui

• État général	
État physique	Authenticité

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date	-	
Source de la date		
Info		

Notes

Municipalité		331	
Adstock		Secteur	Sainte-Anne-du-Lac
Adresse	4408 -	Campagnards	
Nom	PIMIQ ID 205728		
Type de bien	Bâtiment principal		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages	1½		
Annexe(s)	Agrandissement		
Saillie(s)	Cheminée (briques)		
Fondations	Pierre des champs		
Murs	Bardeau de bois	Planche unie	
Forme de toit	À deux versants droits		
Matériaux toit	Tôle profilée		
Porte(s)	À panneaux et vitrage		
Fenêtres	Fixe	À grands carreaux	
	À guillotine	À grands carreaux	
Lucarne(s)			



1885



1886



1887

Ornementation	Chambranle	Planche cornière
	Retour de l'avant-toit	Volets aux fenêtres
	Planche de rive	
• Style architectural		Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Vernaculaire américain		
• État général		
État physique		Authenticité
Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
Date liste terrain		
Autre date -		
Source de la date		
Info		
Notes	Lors de notre passage en 2023, la véranda avait été enlevée.	

Municipalité Adstock Secteur Sainte-Anne-du-Lac 333

Adresse 2741 - McCutcheon

Nom Bâtiment secondaire du 2741, McCutcheon PIMIQ ID 205739



Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

1879

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Remise/Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment avait été entièrement recouvert de tôle et il n'a donc plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

Adresse

-

Lac-aux-Grelots

Nom

Croix de chemin à l'intersection de la route Hamann et du chemin du Lac-aux-Grelots

PIMIQ ID

205751

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

345



1831



1832



1833

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la croix semblait avoir été refaite avec du bois non peint.

Municipalité

Adstock

Secteur

Adresse

-

7e Rang

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 7e Rang et du chemin du Lac-Bolduc

PIMIQ ID

205752

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

346



1837



1838



1839

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors du précédent inventaire, la croix était en noir et elle est présentement en bois naturel.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

347

Adresse

3463 -

Sacré-Cœur

Nom

PIMIQ ID

205753

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Cheminée (moderne)

Fondations

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

En planche unie

Fenêtres

Moderne

Lucarne(s)



1933



1934



1935

- **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date	1955	-
------------	------	---

Source de la date

Info La date est inscrite sur le bâtiment.

Notes

Municipalité			348	
Adstock		Secteur	Sacré-Coeur-de-Marie	
Adresse	25	-	8e Rang Sud	
Nom	Ancien presbytère de Sacré-Coeur		PIMIQ ID 205754	
Type de bien	Bâtiment principal			
• Description architecturale				
Plan au sol	Rectangulaire			
Nbr d'étages	2			
Annexe(s)	Agrandissement			
Saillie(s)	Balcon		Galerie	
	Cheminée (moderne)			
Fondations	Pierre des champs			
Murs	Moderne			
Forme de toit	Mansardé, à 4 versants			
Matériaux toit	Tôle pincée			
Porte(s)	Moderne		À imposte	
Fenêtres	Moderne		À petits carreaux	
Lucarne(s)	À pignon			



1912



1913



1914

Ornementation Aisseliers Poteau ouvragé

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Maison à toit mansardé Oui

• **État général**
État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine Presbytère

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Ancien presbytère

Notes La galerie et le balustre ont été peints en blanc depuis le précédent inventaire.
Le toit a aussi été peint en gris.

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

366

Adresse

4150 -

8e Rang Sud

Nom

PIMIQ ID

205772

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Lanterneau

Fondations

Non visibles

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres

Fixe

Placardée

Lucarne(s)



1890



1891

- **Style architectural**

Bâtiment utilitaire

État physique

Fonction actuelle Remise

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Liaison 366

Municipalité

Adstock

Secteur Sacré-Coeur-de-Marie

2183

Adresse

-

8e avenue Nord

PIMIQ ID

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 8e Rang
Nord et du Chemin Grande-Ligne

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1930



1931



1932

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, des fleurs naturelles avaient été ajoutées à la base de la croix. Il s'agit d'une croix en fer noir et il y a l'inscription : Inri.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Daniel

2184

Adresse

-

10e Rang

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 10e Rang
et de la route Beaulieu

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1824



1825



1826

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la croix avait été changée. Il s'agit d'une croix en aluminium avec comme inscription : En hommage à un homme de coeur, un homme passionné, un ange pour l'éternité. Placide Marois, 29 juin 2000.



1827

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2185

Adresse

-

route 269

PIMIQ ID

Nom

Croix de chemin à la limite nord d'Adstock, sur la route 269 en direction de Sacré-Coeur, près du croche à 45 degrés

Type de bien

Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1818



1819



1820

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix de chemin est située à la limite nord d'Adstock, sur la route 269 en direction de Sacré-Coeur, près du croche à 45 degrés. Il s'agit d'une croix en fer avec un petit marteau et une échelle.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

2308

Adresse 635 - route 267

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations

Murs

Planche unie

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

En bois massif

Fenêtres

Moderne

À petits carreaux

Lucarne(s)



1843



1844

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

2309

Adresse

635

-

route 267

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Lanterneau

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Planche unie

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Absence porte (ouverture)

Fenêtres

Placardée

Lucarne(s)



1845



1845

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Garage/remise

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

2310

Adresse

974

-

route 267

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Bardeau de bois

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Garage avec vitrage

En planche unie

Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)



1865



1866



1867

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a aussi une porte moderne.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

2311

Adresse

-

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

Coulissante

Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)



1958



1959

Ornementation

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Garage

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur Sainte-Anne-du-Lac

2312

Adresse

-

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



1880



1881

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Remise Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment est toutefois en mauvais état.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2313

Adresse

436

-

10e rang

Nom

Grange

PIMIQ ID



1776



1777

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Garnaud

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Nous n'avons vu aucune fenêtre, mais nous n'avons pas pu avancer beaucoup sur le terrain. Les portes du garnaud sont retenues avec des madriers.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2314

Adresse

-

14e rang

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 14e rang
et de la route du Domaine.

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1800



1801



1802

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il s'agit d'une croix simple en bois. Elle ne semble pas avoir été peinte, à l'exception du cercle blanc au centre (dont il manque beaucoup de peinture).

Municipalité				2315
Adstock			Secteur	Saint-Méthode
Adresse	285	-	14e rang	
Nom	Grange		PIMIQ ID	
Type de bien	Bâtiment secondaire			
• Description architecturale				
Plan au sol	Rectangulaire			
Nbr d'étages	2½			
Annexe(s)				
Saillie(s)	Garnaud			
Fondations	Pierre des champs			
Murs	Planche unie		Tôle profilée	
Forme de toit	Mansardé, à 2 versants			
Matériaux toit	Tôle profilée			
Porte(s)	Placardée			
Fenêtres	Fixe		À petits carreaux	
Lucarne(s)				



1807

 Centre
d'archives
DE LA RÉGION DE THETFORD

- **Style architectural**

Bâtiment utilitaire

État physique

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Liaison 2315

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2316

Adresse

-

14e rang

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 14e rang et de la route Bénoni

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1810



1811



1812

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Croix simple en bois peinte en noir (les extrémités en blanc)

Municipalité			2317
Adstock	Secteur		
Adresse	-		
Nom			PIMIQ ID
Type de bien	Bâtiment secondaire		
• Description architecturale			
Plan au sol	Rectangulaire		
Nbr d'étages	2½		
Annexe(s)			
Saillie(s)			
Fondations	Non visibles		
Murs	Planche unie		
Forme de toit	Mansardé, à 2 versants		
Matériaux toit	Tôle profilée		
Porte(s)	En planche unie	Coulissante	
	En planche unie		
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux	
Lucarne(s)	Rampante		



1816



1817

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Grange Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les photos et les coordonnées ont été prises du bord de la rue.
Présence aussi d'une porte moderne (en métal) coulissante sur le côté.

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Daniel

2318

Adresse

-

Sainte-Clémence

PIMIQ ID

Nom

Calvaire situé à l'intersection entre Sainte-Clémence et route du Mont Adstock

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Autre

Autre

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Bardeau d'asphalte

Porte(s)

Indéterminé

Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)



1847



1848



1849

Ornementation



1850

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Le revêtement est fait de planches de bois plein (style plywood) et il y a présence de bardeau d'asphalte au bas des murs de côté. Il semble y avoir absence de porte.

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Daniel

2319

Adresse

10

-

route du Lac-Saint-

Nom

Sur internet, une 2e adresse sort : 10, rue Chouinard / Église Saint-Antoine-Daniel

PIMIQ ID

Type de bien

Église

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Clocher

Perron

Fondations

Pierre des champs

Murs

Moderne

Tôle profilée

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Bardeau d'asphalte

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1856



1857



1858

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Église Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1941 - 1942

Source de la date Docu

Info L'église a été construite en 1941-1942. L'église a été désacralisée en 2023. Elle a été achetée par la municipalité d'Adstock pour servir comme lieu communautaire, mais des célébrations religieuses ont encore lieu.

Notes Concernant l'adresse, la rue Chouinard correspond à la route 267. À l'intersection (aux 4 chemins du village), la rue Chouinard change de nom pour route du Lac-Saint-François. L'église étant située à l'intersection, cela expliquerait la confusion.
/ Une partie de la fondation est en pierres et l'autre est en béton.

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Daniel

2320

Adresse

-

2e rang

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du 2e rang et de la route du Lac Saint-François

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1868



1869



1870

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il s'agit d'une croix en bois sur laquelle sont inscrits les mots suivants : Amour, Paix.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2321

Adresse 718 - route 269

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1875



1876



1877

Ornementation Planche cornière Amortissement

Grillage de fermeture

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



1878

Municipalité				2322
Adstock	Secteur Sacré-Coeur-de-Marie			
Adresse	1	-	8e rang sud	
Nom	Église Très-Saint-Coeur-de-Marie			PIMIQ ID

Type de bien Église

• Description architecturale

Plan au sol	Rectangulaire	
Nbr d'étages		
Annexe(s)		
Saillie(s)	Perron	Clocher
	Clocheton	
Fondations		
Murs	Bardeau d'amiante en	
Forme de toit	À deux versants droits	
Matériaux toit	Bardeau d'asphalte	Tôle à la canadienne
Porte(s)	Moderne	À double battants
	Moderne	
Fenêtres	Fixe	À petits carreaux
	À battants	À petits carreaux
Lucarne(s)		



1903



1904



1905

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Clé Chaîne d'angle

Retour de l'avant-toit

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Église

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1875 - 1886

Source de la date Docu

Info Église construite à partir de 1875 et inaugurée en 1886.

Notes L'église a été citée comme immeuble patrimonial par la municipalité d'Adstock le 6 juillet 2015. / Présence d'une cheminée comme autre saillie. Les fenêtres ont la forme arrondie caractéristique de l'architecture religieuse.

Liaison 2322

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

2323

Adresse

642

-

8e rang Nord

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Agrandissement

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Tôle profilée

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

Coulissante


Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)



1926



1927



1928

 Centre
d'archives
DE LA RÉGION DE THETFORD

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

1929

Authenticité

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 2323

Municipalité Adstock Secteur Sacré-Coeur-de-Marie 2324

Adresse 954 - Grande-Ligne PIMIQ ID

Nom

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante

Garage (moderne)

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1939



1940



1941

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2325

Adresse

8

-

rue Principale

Nom

Ancien presbytère de Saint-Méthode

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2

Annexe(s)

Agrandissement

Saillie(s)

Perron

Cheminée (briques)

Fondations

Béton

Murs

Brique

Forme de toit

À quatre versants

Matériaux toit

Tôle à baguettes

Porte(s)

Moderne

Moderne

À imposte

Fenêtres

À guillotine

Moderne

À battants

Moderne

Lucarne(s)



1977



1978



1979

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches



Ornementation Linteau Corniche moulurée

Paratonnerre

Crête faîtière

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine Presbytère

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



1980

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2326

Adresse

516

-

10e rang

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Garnaud

Fondations

Pierre des champs

Murs

Planche unie

Bardeau de bois

Forme de toit

Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit

Tôle profilée

Bardeau de bois

Porte(s)

En planche unie

À double battants

En planche unie

Coulissante


Fenêtres

Fixe


À petits carreaux

Placardée

Lucarne(s)



1985



1986



1987

Liaison 2326



Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur Saint-Méthode

2327

Adresse

-

route 267

Nom Grange à la sortie du village, après le rang 10
et en direction vers Saint-Daniel

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre sèche

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Autre À double battants

En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Fixe

Lucarne(s)



1990



1991



1992

- **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

- **État général**

État physique

Authenticité

Fonction d'origine

Autre date -

Info

Liaison 2327

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur Sacré-Coeur-de-Marie

2328

Adresse - rang Quirion

Nom Près de la jonction avec la route 269.

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1993



1994



1995

- **Style architectural**

Bâtiment utilitaire

État physique

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes	Présence d'un garnaud, mais la rampe d'accès est en ciment. Présence de 3 portes en planche unie à double battants.
-------	---

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Sacré-Coeur-de-Marie

2329

Adresse

-

rang Quirion

Nom

Près de la jonction avec la route 269

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Fixe

Lucarne(s)



1996



1997



1998

 **Centre
d'archives**
DE LA RÉGION DE THETFORD

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1999

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes	Présence de deux portes en planche unie à double battants. La fenêtre semble avoir été recouverte d'une pellicule plastique.
-------	--

Liaison 2329

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Adstock

Secteur

Saint-Méthode

2330

Adresse

-

route 269

Nom

Près de Plantation Nicolas, juste avant de descendre la côté du lac.

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Non visibles

Murs

Planche unie

Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit

Autre

Matériaux toit

Tôle profilée

Tôle pincée

Porte(s)

Garage (moderne)

Fenêtres

Placardée

Lucarne(s)



2000



2001



2002

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Planche cornière Autre

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Remise Fonction d'origine Ancien restaurant

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Il s'agit d'un ancien restaurant, situé auparavant dans le village.

Notes On voit encore les lumières ainsi que la fenêtre par laquelle s'effectuait le service. Le toit est à 1 versant incliné. Présence d'un peu de tôle profilée sur un mur de côté.

Liaison 2330



2003

Municipalité

Adstock

Secteur

Lac du Huit

2331

Adresse

252

-

Rosiers

Nom

PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Rectangulaire

Nbr d'étages

1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Aucune

Lucarne(s)



1896



1897



1898

Ornementation

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Garage/remise Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La fondation semble être faite de bois.

Municipalité Adstock Secteur Sacré-Coeur-de-Marie 2332

Adresse 4150 - 8e rang sud

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1888



1889

- **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

- **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité			2333
Adstock	Secteur	Sacré-Coeur-de-Marie	
Adresse	-		
Nom	PIMIQ ID		
Type de bien			
• Description architecturale			
Plan au sol			
Nbr d'étages			
Annexe(s)			
Saillie(s)	Garnaud	Autre	
Fondations	Pierre des champs		
Murs	Planche unie		
Forme de toit	À deux versants droits		
Matériaux toit	Tôle profilée		
Porte(s)	En planche unie	À double battants	
	Autre	À double battants	
Fenêtres	Fixe		
	Moderne	À petits carreaux	
Lucarne(s)			



1919




1920



1921

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Paratonnerre



1922

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1881 -

Source de la date Propriétaire

Info La grange a été construite un an après la maison (1880) selon l'information donnée par le propriétaire lors du premier inventaire.

Notes Une porte à double battants en tôle profilée a été rajoutée depuis le précédent inventaire. Présence aussi d'une porte moderne. Comme saillie, il faut noter une girouette sur le toit.

Liaison 2333