

Municipalité

Irlande

Secteur

1313

Adresse 185 - Route 165

Nom PIMIQ ID  
205514

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à feuillure

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne À petits carreaux

Lucarne(s)



2388



2389



2390

Ornementation	Aisseliers	Chambranle
	Planche de rive	Retour de l'avant-toit
	Planche cornière	



2391

**• Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

**• État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date



2392

Info Le peintre-sculpteur Armand Vaillancourt y aurait vécu une partie de sa jeunesse.

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

1314

Adresse

-

Proulx

Nom

Croix de chemin de la côte Proulx

PIMIQ ID

205517

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3483



3484



3485

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Irlande

Secteur

1317

Adresse 131 - Gosford

Nom PIMIQ ID  
205522

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Balcon Cheminée (briques)

Galerie

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2481



2482



2483

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Aisseliers	Chambranle
	Planche de rive	Lambrequin
	Planche cornière	Retour de l'avant-toit



2484



2485

**• Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

**• État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
-------------------	---------------	--------------------

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Comme ornementation, il y a des volets aux fenêtres et du treillis (grillage de fermeture).

Municipalité

Irlande

Secteur

1318

Adresse 138 - Gosford

Nom PIMIQ ID  
205524

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants  
En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



2478



2479



2480



Municipalité

Irlande

Secteur

1323

Adresse 160 - Gosford

Nom PIMIQ ID  
205529

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Fixe

Lucarne(s)



2475



2476



2477

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le revêtement de l'agrandissement est en planche unie. Comme c'était le cas lors du précédent inventaire, la porte d'entrée d'origine a été placardée pour faire place à une porte patio.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Irlande

Secteur

1325

Adresse 175 - Gosford

Nom Manoir Irlande

PIMIQ ID

205531

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Balcon Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Pierre des champs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants À petits carreaux

Moderne

Lucarne(s) À pignon Lucarne-pignon (gâble)



2464



2465



2466

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Aisseliers Poteau ouvragé

Grillage de fermeture

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison d'inspiration néogothique

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Gîte le Manoir d'Irlande

Fonction d'origine Presbytère

Date liste terrain

Autre date 1840 -

Source de la date Docu

**Info** Le presbytère anglican est situé sur le lot 4 du rang III. La construction s'effectue par corvée entre 1859 et 1874 au coût de 200\$. La pierre taillée est alors transportée de Québec en charrette à bœufs. Ses deux étages contiennent neuf pièces et les murs ont 26 pouces d'épaisseur. Le chauffage est assuré par deux âtres, une dans le salon et l'autre dans la cuisine. En 1876, on y effectue des réparations et améliorations pour assurer une vie plus confortable au ministre et à sa famille. En 1877, Henry Cross

Notes

Liaison 1325



2467



2468

Municipalité

Irlande

Secteur

1328

Adresse

-

Larochelle

Nom

Croix de chemin de la route Larochelle  
Pas trouvée en 2023

PIMIQ ID

205536

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



3543



3545

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix n'a pas été trouvée lors de notre passage en 2023.

Municipalité

Irlande

Secteur

1329

Adresse 390 - Larochelle

Nom PIMIQ ID  
205537

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Garage

Saillie(s) Galerie Entrée de cave

Cheminée (briques)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



2452



2453



2454

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Chambranle Planche cornière  
Poteau ouvragé  
Retour de l'avant-toit

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1880 -

Source de la date

Info

Notes Les fenêtres ont été changées.  
Mention spéciale parce que la maison a été rénovée avec exactement les mêmes propriétés!

Municipalité

Irlande

Secteur

1330

Adresse 208 - Gosford

Nom PIMIQ ID  
205538

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À double battants

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2462



2463

Ornementation    Planche cornière

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes    La date est à vérifier, car le bâtiment semble récent.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Irlande

Secteur

1334

Adresse 240 - Turgeon

Nom PIMIQ ID  
205545

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée Perron

Véranda

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Fixe

Lucarne(s)



2513



2514



2515

Ornementation    Chambranle    Planche cornière

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle (chalet)

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    Vers    1890    -

Source de la date    Propriétaire

Info

Notes    Présence de tôle profilée autour d'une fenêtre. La maison semble avoir travaillé beaucoup (la façade penche).

Municipalité

Irlande

Secteur

1336

Adresse 295 - Marcheterre

Nom PIMIQ ID  
205547

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée


Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



2429



2431



2432

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1865 -

Source de la date Propriétaire

Info Le propriétaire qui a fait des recherches, la maison ainsi que les deux bâtiments secondaires ont été construits en 1865. Les premiers propriétaires étaient la famille Lorney, des Irlandais protestants.

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

1341

Adresse 114 - Chrétien

Nom PIMIQ ID  
205552

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe Moderne

Lucarne(s)



2508



2509



Municipalité

1342

Irlande

Secteur

Adresse 151 -

Chrétien

Nom PIMIQ ID  
205553

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2510



2511



2512

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Chambranle    Planche cornière  
Retour de l'avant-toit    Aisseliers  
Planche de rive

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine    École

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info    Ancienne maison d'école

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

1347

Adresse 238 -

Grande Ligne

Nom PIMIQ ID  
205558

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



2436



2437



2438



Municipalité 1350  
 Irlande Secteur  
 Adresse 175 - Craig  
 Nom PIMIQ ID  
205561

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol	En «L»	
Nbr d'étages	1½	
Annexe(s)	Garage	Agrandissement
Saillie(s)	Galerie	Cheminée (briques)
Fondations	Non visibles	
Murs	Planche à feuillure	Planche unie
Forme de toit	À deux versants droits	
Matériaux toit	Tôle embossée	Tôle pincée
Porte(s)	À panneaux et vitrage	
	En planche unie	Coulissante
Fenêtres	Moderne	
	Fixe	À petits carreaux
Lucarne(s)		



2393



2394



2395

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Volets aux fenêtres	Planche cornière
	Chambranle	Ornement sculpté
	Planche de rive	



2396



2397

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1350

Municipalité

Irlande

Secteur

1358

Adresse 411 - 6e Rang

Nom PIMIQ ID  
205569

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Absence porte (ouverture)

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



2420



2421



2422

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

2423

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1358

Municipalité

Irlande

Secteur

1361

Adresse 645 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID  
205572



2414

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison avait été entièrement rénovée et ne recèle plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Irlande

Secteur

1365

Adresse

-

Carrier

Nom

Garage du 200 rue Carrier

PIMIQ ID

205576



2413

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le terrain était inaccessible donc nous n'avons pu prendre qu'une photo. Nous avons pris les coordonnées de la grange qui était dans le précédent inventaire, mais qui a été démoli depuis. / Le revêtement de l'agrandissement est fait en tôle.

Municipalité 1366

Irlande Secteur

Adresse 131 - Roberge

Nom PIMIQ ID  
205577

Type de bien Bâtiment principal

**• Description architecturale**

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine Moderne

Fixe

Lucarne(s) À pignon



2415



2416



2417

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1366



2418



2419

Municipalité

Irlande

Secteur

1367

Adresse 540 - Bennett

Nom Démoli

PIMIQ ID

205580

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire était démoli.

Municipalité

Irlande

Secteur

1368

Adresse 494 - Bennett

Nom Maison des Stewart

PIMIQ ID

205581



2497

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Cheminée (briques)



2498

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne À baies latérales

En bois massif



2499

Fenêtres Moderne

À guillotine À petits carreaux

Lucarne(s)



Municipalité

Irlande

Secteur

1369

Adresse 410 - Bennett

Nom Grange du 410 route Bennett

PIMIQ ID

205583



2492

Type de bien Bâtiment secondaire


• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



2493

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

En planche unie Coulissante

Fenêtres Fixe



2494

Lucarne(s)

Ornementation Paratonnerre



2495



2496

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Une partie du toit a une forme à deux versants droits et une autre partie du toit est mansardé à deux versants.

Municipalité

Irlande

Secteur

1375

Adresse 311 - Craig

Nom Grange du 311 chemin Craig

PIMIQ ID

205590

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Béton

Murs Planche unie Planche à feuillure

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle embossée

Porte(s) En planche unie À double battants  
En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux  
Fixe

Lucarne(s)



2486



2487



2488

Ornementation Paratonnerre

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a aussi du bardeau de bois sur une partie du revêtement.

Municipalité

Irlande

Secteur

1376

Adresse 380 - Route 165

Nom PIMIQ ID  
205592

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine

Lucarne(s)



2384



2385



2386



Municipalité

Irlande

Secteur

1379

Adresse 335 - Larochelle

Nom PIMIQ ID  
205595

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Perron

Entrée de cave

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À auvent (à charnière) Moderne

À guillotine Moderne

Lucarne(s) À pignon



2449



2450



2451

Ornementation Chambranle Planche cornière

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Présence aussi d'une cheminée moderne comme saillie.

Municipalité

Irlande

Secteur

1382

Adresse

-

Route 165

Nom

Croix de chemin à l'intersection de la route 165 et de la route Roberge

PIMIQ ID

205599

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2373



2374



2375

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

1386

Adresse 740 - Route 165

Nom Écrasé

PIMIQ ID

205605

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le toit de la grange était partiellement écrasé.

Municipalité 2335  
 Irlande Secteur  
 Adresse 114 - Chrétien  
 Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux  
 Placardée

Lucarne(s)



2505



2506



2507



Municipalité 2336  
 Irlande Secteur  
 Adresse 390 - Larochelle  
 Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

En planche unie Coulissante

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



2455



2456



2457

Ornementation



2458



2459



2460

**• Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

**• État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garages/remises

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a 7 bâtiments secondaires d'intérêt sur le terrain. Nous faisons 1 fiche pour l'ensemble des bâtiments et les coordonnées sont celles du bâtiment principal (fiche 1329). Les bâtiments ont tous un toit à 2 versants en tôle profilée sauf 1 qui a un toit à 1 versant incliné. Les bâtiments ont un revêtement en planche unie sauf un qui est en bardeau de bois. La majorité des portes sont en planche unie

Liaison 2336

Municipalité

Irlande

Secteur

2337

Adresse 295 -

Marcheterre

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2433



2434

Ornementation    Planche cornière    Planche de rive

• **Style architectural**    Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique    Authenticité

Fonction actuelle    Remise    Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    Vers    1865    -

Source de la date

Info    Le propriétaire qui a fait des recherches, la maison ainsi que les deux bâtiments secondaires ont été construits en 1865. Les premiers propriétaires étaient la famille Lorney, des Irlandais protestants.

Notes    Le toit est à 1 versant incliné.  
Le propriétaire a indiqué qu'il a l'intention de démolir la remise.

Municipalité

Irlande

Secteur

2338

Adresse 175 - Craig

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s) En planche unie Coulissante

Autre Coulissante

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2400



2401



2402

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a présence d'une porte coulissante en tôle profilée.  
Présence d'un peu de tôle profilée sur les murs.

Municipalité

Irlande

Secteur

2339

Adresse 175 - Craig

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Fixe

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2398



2399

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

2340

Adresse 311 - Craig

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Placardée

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2489



2490



2491

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Irlande

Secteur

2341

Adresse 494 - Bennett

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

### • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



2501



2502



2503

Ornementation    Chambranle    Planche de rive

Planche cornière

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Le garage a été peinturé depuis le précédent inventaire.

Municipalité

Irlande

Secteur

2343

Adresse


-

route 165

Nom

Grange en face du 494, route 165

PIMIQ ID



2380

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



2381

Fondations Béton

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Absence porte (ouverture)

Fenêtres Absence vitre (ouverture)



2382

Lucarne(s)

Ornementation Paratonnerre



2383

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Présence d'un peu de tôle profilée sur le revêtement. Présence aussi d'une autre porte simple en planche unie.

Liaison 2343

Municipalité 2344  
 Irlande Secteur  
 Adresse - route 165  
 Nom Grange en face du 484, route 165 PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire  
 Nbr d'étages 2½  
 Annexe(s)  
 Saillie(s)  
 Fondations Béton  
 Murs Planche unie  
 Forme de toit À deux versants droits  
 Matériaux toit Tôle profilée  
 Porte(s) En planche unie À double battants  
 Fenêtres Fixe À petits carreaux  
 Lucarne(s) Moderne



2376



2377



2378

Ornementation Paratonnerre



2379

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 2344

Municipalité

Irlande

Secteur

2345

Adresse

-

route Beaulieu

Nom

PIMIQ ID



2439

Type de bien Croix de chemin / calvaire

### • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



2440

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)



2441

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Il s'agit d'une croix en bois peinte en blanc.

Municipalité

Irlande

Secteur

2346

Adresse 141 - Larochelle

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment principal

### • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois découpé

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Indéterminé

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne


Lucarne(s)



2442



2443



2444

Ornementation    Planche cornière    Chambranle



2442

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Queen Anne

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Nous avons ajouté la propriété à notre liste, mais il faut vérifier la date de construction. Lors de notre passage en 2023, de la neige était présente sur le toit, ce qui nous a empêché de voir le matériau. Nous avons tenté de vérifier avec google maps, mais cet outil ne couvre pas cet endroit.

Liaison    2346

Municipalité

Irlande

Secteur

2347

Adresse 141 - Larochelle

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

### • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois découpé

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Indéterminé

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



2446



2447



2448

Ornementation Chambranle Planche cornière

Autre

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, il y avait présence de neige sur le toit, ce qui nous a empêché de voir quel est le matériau. Nous avons tenté de vérifier avec Google maps, mais cet outil ne couvre pas cet endroit. / Comme ornementation, il y a une petite flèche sur le toit.

Liaison 2347

Municipalité 2348  
 Irlande Secteur  
 Adresse - Marcheterre  
 Nom Grange située à côté du 145, Marcheterre PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante  
 En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux  
 Fixe

Lucarne(s)



2424



2425



2426

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

2427

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Sur le côté, au 2e étage, présence aussi d'une porte en planche unie à double battants. Néanmoins, il n'y a aucun accès extérieur pour la porte (absence de garnaud).

Liaison 2348

Municipalité

Irlande

Secteur

2349

Adresse 173 - chemin Gosford

Nom PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Perron Clocher

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) À panneaux À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s) À pignon



2469



2471



2472

Ornementation Autre

**• Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

**• État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Site patrimonial

Fonction d'origine Église

Date liste terrain

Autre date 1900 - 1902

Source de la date Docu

**Info** Sur l'église, il est inscrit 1900. La documentation nous informe que l'église a été bâtie de 1900 à 1902. Il s'agit de la 2e église anglicane du secteur Maple Grove. Les architectes sont Alfred Cox et Louis-Augustus Amos. L'église a un style architectural néogothique de la variante du gothique symbolique. Seulement une dizaine d'églises arborant le gothique symbolique existent au sein de petits

**Notes** Les fenêtres ont une forme en ogive typique de l'architecture religieuse. Comme il s'agit d'un style néogothique, il y a une imitation de contreforts sur la façade et les côtés.

Liaison 2349



2473



2474