

Municipalité

1541

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

Adresse 716 - 7e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205170



1301

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



1302

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date Vers 1950 -

Source de la date

Info Le père du propriétaire a acheté la terre en 1947 et que le bâtiment a été construit vers 1950.

Notes Le bâtiment est en très mauvais état (les murs tiennent par des madriers). Le propriétaire a affirmé qu'il va bientôt démolir le bâtiment pour en reconstruire un.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1542

Adresse 719 -

7e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205175

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) En planche unie Coulissante

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1303



1304

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

1548

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

Adresse 640 - 6e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205264



1344

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie



1345

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Moderne

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte



1346

Porte(s) Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s) À pignon



Municipalité

1551

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

Adresse 649 - 6e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205271



1335

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie



1336

Fondations

Murs Planche à clin

Forme de toit Mansardé, à 4 versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte



1337

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants À grands carreaux

Moderne

Lucarne(s) À pignon

Ornementation    Planche cornière    Chambranle



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

1338

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    La photo de la façade du bâtiment n'a pas été prise puisqu'il y avait trop d'arbres et que la façade n'était pas visible. Il y a aussi présence d'une cheminée moderne.

Liaison    1551

Municipalité

1555

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

Adresse 660 - 6e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205280



1332

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Lanterneau Garnaud




1333

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée



1334

Porte(s) Absence porte (ouverture)

En planche unie À double battants

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Paratonnerre

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1557

Adresse 667 - 6e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205284

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Bardeau de bois découpé

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1329



1330



1331



Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1559

Adresse 672 - 6e Rang Sud

Nom Grange située sur le terrain du 672, 6e Rang Sud

PIMIQ ID

205287



1328

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Le revêtement a été refait en tôle ou en aluminium. Il n'a plus d'intérêt. Il ne reste qu'une portion de la façade ayant un revêtement en planche unie.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1563

Adresse 460 - 4e Rang Sud

Nom Lors de notre passage en 2023, le bâtiment était en rénovation.

PIMIQ ID

205294



1375

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment était en rénovation lors de notre passage en 2023.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1565

Adresse

-

Nom

Croix de chemin du 4e Rang Sud

PIMIQ ID

205298

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1376



1377



1378

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

1379

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a une mention sur la base de béton : Paulin Gilbert

Liaison 1565

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1568

Adresse 434 - 4e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205302



1373

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



1374

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info Le propriétaire dit que le bâtiment a au moins 150 ans.

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1570

Adresse 426 - 4e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205304

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre sèche

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif Coulissante

Garage (moderne)

Fenêtres Fixe

Moderne

Lucarne(s)



1366



1367



1368

Ornementation



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

1369

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date Propriétaire

Info La grange serait été construite en 1949, selon le proprio.

Notes Lors de notre passage en 2023, le garage avait été démoli.

Liaison 1570

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1571

Adresse

-

Nom  
Vieille maison située sur le terrain du 426, 4e Rang Sud

PIMIQ ID  
205306



1370

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



1371

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage



1372

Fenêtres

Fixe

À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Maison abandonnée

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1575

Adresse 518 - 5e Rang Sud

Nom Ancien moulin à carder situé sur le terrain du  
518, 5e Rang Sud

PIMIQ ID

205315



1353

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)



1354

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage



1355

Fenêtres À auvent (à charnière) À grands carreaux

Lucarne(s) Rampante

Ornementation    Planche cornière    Chambranle



1356

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Ancien moulin à carder

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    1941    -

Source de la date    Docu

**Info**    Ernest Plante débute, en 1911, l'exploitation d'un moulin à carder la laine et à moudre les grains dans la paroisse Sacré-Coeur de Jésus à East Broughton afin de répondre aux besoins pressants de cultivateurs locaux qui possèdent des troupeaux de moutons. Monsieur Plante l'exploite jusqu'en octobre 1930, date où Amédée Groleau et Ernestine Plante en prennent possession. Ceux-ci en font

**Notes**    Lors de notre passage en 2023, le bâtiment avait été rénovée. Le toit a été refait en tôle profilée (plutôt qu'en bardeau de bois) et l'affiche du moulin à carder a été enlevée.

Liaison    1575

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1578

Adresse 506 - 5e Rang Nord

Nom PIMIQ ID  
205320

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Perron

Cheminée (moderne)

Fondations

Murs Bloc de béton

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À auvent (à charnière)

Lucarne(s)



1357




1358



1359

Ornementation    Linteau    Appui

Colonne



1360

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info    L'année de construction a été validée par le proprio.

Notes    Lors de notre passage en 2023, le bâtiment a été rénové, la lucarne a été enlevée et les chambranles ont été peinturées en brun.

Liaison    1578

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1579

Adresse 504 - 5e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205321

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Balcon Cheminée (moderne)

Galerie

Fondations Non visibles

Murs Bloc de béton

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1361



1362



1363

Ornementation    Linteau    Corniche à denticules  
Pilier  
Appui



1364



1365

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Liaison    1579

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1580

Adresse

-

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de l'Ancienne Route 1 et du 5e Rang Sud

PIMIQ ID

205323

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1349



1350



1351

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix a été refaite en 2016.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1581

Adresse 3003 -

Ancienne route 1

Nom PIMIQ ID  
205325

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Plus de 50% de la maison a été refaite avec des matériaux modernes (canexel pour le revêtement). Aucun photo n'a été prise.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1587

Adresse 529 -

Fer-à-cheval

Nom PIMIQ ID  
205342



1380

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques)



1381

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne



1382

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1941 - 1942

Source de la date Propriétaire

Info

Notes Le bâtiment secondaire est en mauvais état : une partie du toit a été enlevé et l'autre partie est très endommagé.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1589

Adresse 531 -

Fer-à-cheval

Nom PIMIQ ID  
205345

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (moderne) Galerie

Fondations Béton

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Rampante



1383



1384



1385

Ornementation



1386



1387

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison a été levée. La galerie est maintenant sur pieux. Une lucarne a été rajoutée depuis le précédent inventaire. Les poteaux de galerie ont changé, les aisseliers ont été retirés et le toit a été refait en tôle profilée neuve. Le revêtement du bâtiment secondaire est un matériau moderne donc nous ne l'avons pas considéré. La cheminée est moderne, mais entourée de briques.

Liaison 1589

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1590

Adresse 557 -

Fer-à-cheval

Nom PIMIQ ID  
205348



1388

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud



1389


Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie



1390

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Paratonnerre

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1591

Adresse 5139 -

Vieille Route

Nom PIMIQ ID  
205350

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau d'amiante en

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants À grands carreaux

À auvent (à charnière) À grands carreaux

Lucarne(s)



1391



1392



1393

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1598

Adresse

-

Nom

Croix de chemin de la Côte du Réservoir

PIMIQ ID

205360



1394



1395



1396

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1600

Adresse 1054 -

10e Rang

Nom

PIMIQ ID

205362



2930

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



2931

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)



2932

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation Poteau ouvragé



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

2933

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, il y avait des chiens agressifs et le bâtiment secondaire était en mauvais état. Nous n'avons donc pas pris de photos.

Liaison 1600

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1602

Adresse 745 -

7e Rang Nord

Nom PIMIQ ID  
205364



1400

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Maison abandonnée

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les bâtiments sont en très mauvais état. Leur intérêt est donc fortement diminué.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1604

Adresse 732 -

7e Rang Nord

Nom

PIMIQ ID

205366



1399

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La grange avait été démolie lors de notre passage en 2023.  
La maison a aussi été complètement rénovée et n'a plus aucune valeur patrimoniale.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1605

Adresse 5156 -

Vieille Route

Nom PIMIQ ID  
205367

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Placardée

Lucarne(s)



1397



1398

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1952 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1611

Adresse 1027 -

10e Rang

Nom PIMIQ ID  
205373

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants  
En planche unie

Fenêtres Fixe À grands carreaux  
Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1274



1275



1276

Ornementation



1277

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain Vers

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Une partie de la fondation est en pierres et l'autre partie est en béton.

Liaison 1611

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1613

Adresse 1020 -

10e Rang

Nom Grange

PIMIQ ID

205375

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1265



1266



1267

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1614

Adresse

-

Nom Croix de chemin située à l'intersection du 10e Rang et de l'Ancienne Route 1

PIMIQ ID

205376

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1262



1263



1264

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1618

Adresse

-

Nom

Croix de chemin du 7e Rang

PIMIQ ID

205382



1310

Type de bien Croix de chemin / calvaire



1311

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1312

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1621

Adresse 752 - 7e Rang Sud

Nom La remise est partiellement écrasée

PIMIQ ID

205385



1313

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La remise est partiellement écrasée.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1624

Adresse 758 - 7e Rang Sud

Nom Grange et poulailler

PIMIQ ID

205388

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée


Porte(s) En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1316




1317



1318

Ornementation



1319

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange et poulailler

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date 1931 -

Source de la date

Info La date est inscrite sur le bâtiment.

Notes L'agrandissement est un poulailler.  
Une des portes est peut-être neuve.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1629

Adresse 684 - Petit Six

Nom PIMIQ ID  
205393

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine  
Moderne

Lucarne(s)



1325



1326



1327

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

Retour de l'avant-toit

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    - 1924

Source de la date    Propriétaire

Info    L'année de construction a été validée par le proprio (1924).

Notes    Il y a aussi présence d'une cheminée moderne, en plus de la cheminée en briques.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1634

Adresse 848 - 8e Rang Sud

Nom PIMIQ ID  
205398

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1320



1321



1322

Ornementation    Planche cornière    Volets aux fenêtres

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Les volets des fenêtres de la façade ont été enlevés. La porte a été changée depuis le précédent inventaire.

Municipalité

1636

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

Adresse 836 -

8e Rang Sud

Nom

PIMIQU ID

205400



2530

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



2529

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit



2528

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

2531

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1638

Adresse

-

Nom Croix de chemin du 8e Rang Sud

PIMIQU ID

205402

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2535



2536



2537

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1639

Adresse 832 -

8e Rang Sud

Nom

PIMIQ ID

205404



1294

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La grange a été complètement rénovée lors de notre passage en 2023. Le revêtement des murs est entièrement en tôle profilée donc il n'y a plus d'intérêt patrimonial.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1640

Adresse 831 - 8e Rang Sud

Nom La grange est partiellement écrasée.

PIMIQ ID

205405



1295

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la grange était partiellement écrasée.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1653

Adresse 901 - 9e Rang Nord

Nom PIMIQ ID  
205418

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants À grands carreaux

Lucarne(s)



1409



1410



1411



Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1657

Adresse 920 - Route 271

Nom Grange

PIMIQ ID

205422

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1254



1255



1256

Ornementation

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le garage a été détruit lors d'une tempête à l'automne 2019.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

1659

Adresse 922 - Route 271

Nom Grange située sur le terrain du 922, Route 271

PIMIQ ID

205424



1257

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud



1258

Fondations Béton

Murs Planche unie Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants



1259

Fenêtres Fixe

À auvent (à charnière)

Lucarne(s)

Ornementation



1260



1261

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Il y a aussi de la tôle profilée sur les murs.  
La porte a été changée depuis le précédent inventaire.

Liaison 1659

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2195

Adresse

-

6e Rang Sud

Nom

Croix de chemin située face au 651, 6e Rang

PIMIQ ID



1341

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix est en mauvais état (elle est un peu croche).

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2243

Adresse 1020 -

10e rang

Nom Garage

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1271



1272



1273

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage, remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2244

Adresse 1020 -

10e rang

Nom Poulailler

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Lanterneau

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Moderne

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1268



1269



1270

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2245

Adresse 4444 - route 112

Nom Grange

PIMIQ ID



1412

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud



1413

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie Coulissante

Fenêtres Moderne

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2246

Adresse 640 - 6e rang sud

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Tôle en plaque Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1347



1348

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

De type boomtown

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2247

Adresse 649 - 6e rang sud

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau de bois

Porte(s) En planche unie Coulissante

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1339



1340

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2248

Adresse 758 - 7e rang sud

Nom PIMIQU ID



1314

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



1315

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Fenêtres Fixe

Moderne

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2249

Adresse 1052 -

10e rang

Nom Grange

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe

Moderne

Lucarne(s)



1278



1279



1280

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2250

Adresse 3380 - ancienne route 1

Nom Croix de chemin

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1283



1284



1285

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes M. Rosaire Groleau, le grand-père de la propriétaire, a installé la croix dans les années 1980-1990.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2251

Adresse 828 - 8e rang sud

Nom Il s'agit de la première grange (celle située près de la clôture en perche).

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants  
En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1286



1287

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2252

Adresse 828 - 8e rang sud

Nom Il s'agit de la 2e grange sur le terrain (celle avec un lanterneau)

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe

Moderne

Lucarne(s)



1288



1289



1290

Ornementation Paratonnerre



1291

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Certaines fenêtres sont placardées.

Liaison 2252

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2253

Adresse 818 -

8e rang sud

Nom Grange

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1296



1297



1298

Ornementation



1299



1300

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Il y a un peu de tôle profilée sur le revêtement d'un mur.  
Fait distinctif : il y a une petite porte dans la porte coulissante.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2254

Adresse 734 -

7e rang sud

Nom Garage

PIMIQ ID



1305

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



1306

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante



1307

Fenêtres Fixe À grands carreaux

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage/remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2255

Adresse 774 -

7e rang sud

Nom Garage

PIMIQ ID



1323

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



1324

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2256

Adresse 5154 -

vieille route

Nom Grange

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif


En planche unie

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1401



1402



1403

Ornementation Paratonnerre

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1955 -

Source de la date

Info

Notes Selon le propriétaire, la grange date de 1955.

Municipalité

Sacré-Coeur-de-Jésus

Secteur

2257

Adresse

-

Nom Intersection entre la vieille route et le 9e rang PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1404



1405



1406

Ornementation



1407



1408

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Sur la croix, il y a l'inscription suivante : Hommage à nos ancêtres pour leur courage et leur grande valeur.  
La croix est en bois.