

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1836

Adresse 45 - route 263

Nom PIMIQ ID
204607

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Autre

Fenêtres Placardée

Moderne

Lucarne(s)



2160



2161



2162

Ornementation Planche cornière Chambranle

Corniche moulurée

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1900 - 1920

Source de la date Propriétaire

Info La maison a été déplacée

Notes Lors de notre passage en 2023, la porte était placardée. Les fenêtres de la façade ont aussi été placardées. Les fenêtres modernes sont situées sur le côté.

Liaison 1836

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1838

Adresse 57 - route 263

Nom PIMIQ ID
204611



2163

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À guillotine

Lucarne(s)

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1840

Adresse 174 - rue Principale

Nom Grange du 174, rue Principale

PIMIQ ID

204619

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2194



2195



2196

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Planche cornière Chambranle



2197

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date Vers 1950 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes

Liaison 1840

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1857

Adresse 63 - chemin du 5e et 6e Rang

Nom PIMIQ ID
204650

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Véranda

Fondations

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2221



2222



2223

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1859

Adresse 102 - rue Principale

Nom PIMIQ ID
204654



2170

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (moderne) Galerie



2171

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage



2172

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, le garde-corps de la galerie a été ajouté et est en bois.

Liaison 1859

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1862

Adresse 112 - rue Principale

Nom PIMIQ ID
204660



2176

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie



2177

Fondations

Murs Bardeau d'amiante Bardeau de bois

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle pincée Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage



2178

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Planche cornière Corniche à consoles

Aisseliers



2179



2180



2181

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Restaurant et appartement Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, les poteaux et le garde-corps de la galerie du 2e étage n'étaient plus de couleur jaune. En bas, les poteaux sont en bois non peint et en haut, ils sont de couleur rose/brun pâle. La grange située derrière le bâtiment est écrasée.

Liaison 1862

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1863

Adresse 112 - rue Principale

Nom Bâtiment secondaire du 112, rue Principale

PIMIQ ID

204663



2182



2183



2184

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

Fenêtres

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Parapet Corniche à consoles

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

De type boomtown

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Atelier/entrepôt

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1924 -

Source de la date Millésime

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, une fenêtre du 2e étage est manquante.

Liaison 1863

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1869

Adresse 102, - 9e Rang Ouest

Nom PIMIQ ID
204675



2198

Type de bien Bâtiment principal



2199



2201

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise

Saillie(s) Perron

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe À petits bois

Soupirail

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la maison était en rénovations (il y avait présence d'échafauds). Le propriétaire a dit que c'est le toit qu'il répare et on voit effectivement que la tôle profilée est neuve.

Liaison 1869

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1878

Adresse 150 - 8e Rang Ouest

Nom PIMIQ ID
204678

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Perron

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle pincée Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



2216



2217



2218

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1879

Adresse 150 - 8e Rang Ouest

Nom Grange du 150, 8e Rang Ouest

PIMIQ ID

204682

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2219



2220

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1881

Adresse 110 - 8e Rang Ouest

Nom PIMIQ ID
204684



2213

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Cheminée Véranda



2214

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne



2215

Fenêtres À battants

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Planche cornière	Chambranle
	Lambrequin	Poteau ouvragé
	Planche de rive	

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle	Résidentielle	Fonction d'origine
-------------------	---------------	--------------------

Date liste terrain

Autre date	1875	-
------------	------	---

Source de la date	Propriétaire
-------------------	--------------

Info

Notes Le contour des fenêtres, la planche cornière et de rive ont été peinturées en bourgogne lors de notre passage en 2023. Il y a aussi un carreau de fenêtre qui est placardé.

Liaison 1881

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1882

Adresse 132 - 6e Rang

Nom PIMIQ ID
204685

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres Fixe À petits carreaux

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



2233



2234



2235

Ornementation Planche cornière Chambranle

Aisseliers

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1882

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

1884

Adresse 10 - 5e Rang

Nom PIMIQ ID
204687



2225

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement Remise

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)



2226

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage



2227

Fenêtres À battants À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2272

Adresse 132 - 6e rang

Nom Grange

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres À guillotine

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2236



2237



2238

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2273

Adresse 102 -

9e rang Ouest

Nom Remise

PIMIQ ID



2202



2203



2204

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2274

Adresse 57 - route 263

Nom PIMIQU ID



2164



2165



2166

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Garage avec vitrage

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2276

Adresse 10 - 5e rang

Nom PIMIQ ID



2228

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne)



2229

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne



2230

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Ancienne étable

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes La propriétaire a expliqué qu'il s'agit d'une ancienne étable.

Municipalité

Saint-Fortunat


Secteur

2277

Adresse 65 - route 263

Nom La croix est sur le terrain du 65, route 263

PIMIQ ID



2167



2168



2169

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2278

Adresse

-

rue Principale

Nom

Croix du cimetière

PIMIQ ID



2173

Type de bien Croix de chemin / calvaire



2174

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



2175

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes La croix est en bois.

Municipalité Saint-Fortunat Secteur **2279**

Adresse -

Nom Église PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s) Clocher

Fondations

Murs Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants
En bois massif

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



2185



2186



2187

Ornementation Retour de l'avant-toit Paratonnerre

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Église

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Présence d'une statue sur le terrain de l'église. Les fenêtres ont la forme arrondie caractéristique de l'architecture religieuse.



2188



2189

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2280

Adresse 148 - rue Principale

Nom PIMIQ ID

Type de bien

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Toit plat

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2190



2191



2192

Ornementation Planche cornière Aisseliers

Corniche à consoles



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

À toit plat

• État général

État physique

Authenticité

2193

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison était présente dans l'ancien inventaire; nous l'avons rajouté à notre liste lors de notre passage en 2023. La maison a été peinte en turquoise. La galerie est en aluminium.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2281

Adresse 582 - route du Cap

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2205



2206



2207

Ornementation Planche cornière Lambrequin

Grillage de fermeture

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



2208

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2282

Adresse

-

route du Cap

Nom

PIMIQ ID



2210



2211



2212

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Croix en bois. Elle semble récente et remplace probablement une croix plus ancienne (on voit la base de l'ancienne à côté).

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2283

Adresse

-

rue Principale

Nom

Calvaire du cimetière catholique.

PIMIQ ID



2239



2240



2241

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Fortunat

Secteur

2284

Adresse

-

rue Principale

Nom

Charnier du cimetière catholique

PIMIQ ID



2242



2243



2244

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Lanterneau

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes