

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1451

Adresse 10 - Rang 11 d'Inverness

Nom PIMIQ ID
205518



1475

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architectura**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1930 -

Source de la date Docu

Info

Notes La maison a été entièrement rénovée et ne se ressemble plus. Elle n'a plus aucun intérêt patrimonial.

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1460

Adresse 310 - Principale

Nom PIMIQ ID
203895

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie

Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Planche à feuillure Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Soupirail

Moderne

Lucarne(s)



1005



1006



1007

Ornementation Pilier Planche cornière

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison a été rénovée depuis le précédent inventaire. Les planches de bois ont été peinturées en brun sur une grande partie de la superficie.



1008

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1462

Adresse 440 - Principale

Nom PIMIQ ID
203897

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) En bois massif À double battants

À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1015



1016



1017

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage, remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1937 -

Source de la date Docu

Info Le bâtiment principal est l'ancienne résidence du docteur Miville Chrétien et Lucienne Perron. Le bureau de poste y sera localisée de 1959 à 1965, alors que Mme Perron occupe la fonction de maître de poste de Leeds.

Notes Le bâtiment secondaire a été modifié depuis le dernier inventaire ; il est devenu moins pertinent.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1469

Adresse 35 - 6e Rang Est

Nom Brantview Farm

PIMIQ ID

203904

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres À guillotine

Fixe

Lucarne(s)



1026



1027



1028

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Chambranle Planche cornière
Lambrequin
Planche de rive



1029

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité



1035

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1907 -

Source de la date Docu

Info Construite en 1907 par James Allan Reid

Notes

Liaison 1469

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1473

Adresse 85 - route 271 Nord

Nom PIMIQ ID
203908

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Galerie Autre

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

Soupirail

Lucarne(s)



996



997



998

Ornementation Chambranle Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1474

Adresse 50 - route 269 Nord

Nom PIMIQ ID
203909

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations

Murs Pierre de taille Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

En bois massif À baies latérales et imposte

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Soupirail

Lucarne(s)



991



992



993

Ornementation Aisseliers Chambranle

Retour de l'avant-toit



994



995

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison traditionnelle québécoise

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Mixte

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1835 -

Source de la date Docu

Info Érigée vers 1835 sur une section du chemin Craig, la maison appartenait à la famille Palmer, aubergistes qui exploitaient aussi des moulins et qui ont laissé leur nom à un ruisseau avoisinant. Pendant de nombreuses années, l'édifice a également abrité le bureau de poste.

Notes

Liaison 1474

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1481

Adresse 55 - 10e Rang

Nom PIMIQ ID
203916

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Coulissante

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



1048



1049

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment a été rénové depuis le dernier inventaire. Son intérêt et son authenticité s'en trouve diminué. Les ouvertures ont été changées. La porte est devenue coulissante, en planches de bois peinturées en brun.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1484

Adresse 3 -

Saint-Pierre

Nom

PIMIQ ID

203920

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Autre Bois recouvert d'aluminium

Fenêtres Fixe

Moderne

Lucarne(s)



1018



1019



1020

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1488

Adresse 40 - 7e Rang

Nom Maison William McGinnis

PIMIQ ID

203924

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Pilotis

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage À baies latérales et imposte

Fenêtres À guillotine À petits carreaux

À auvent (à charnière) Moderne

Lucarne(s) À pignon



7654



7655



7657

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Chambranle	Pilastre
	Planche cornière	Poteau ouvragé
	Planche de rive	Aisseliers



7658



7659



7660

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1865 - 1870

Source de la date Propriétaire

Info Construite par le cultivateur irlandais William McGinnis, il lègue celle-ci à sa femme Mary Ann Orr le 10 juillet 1883, alors qu'il meurt à l'âge de 63 ans. Toutefois, Mme Orr vit des difficultés financières qui lui font vivre une saisie de courte durée puis elle vend la maison en 1888 et meurt le 22 février 1889. La maison passe alors aux mains du méthodiste irlandais David John Lowry. Il

Notes

- La galerie a été rénovée depuis le précédent inventaire.
- Le conjoint de la propriétaire a indiqué que la maison est construite sur pilotis et aussi que la maison a été inspirée d'Olson House, maison peinte par Andrew Wyeth dans la toile Christina's World.
- Fenêtres : les fenêtres à auvent moderne ont aussi des petits carreaux.

Liaison 1488

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1489

Adresse 90 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID
203925

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne À baies latérales

Moderne À double battants

Fenêtres À guillotine À petits carreaux

Fixe Oeil de boeuf

Lucarne(s)



1039



1040



1041

Ornementation Chambranle



1042



1043

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date 1895 -

Source de la date

Info La maison a été déménagée vers 1975 par Valmont Richard de Québec.
Famille Gagné

Notes Plusieurs changements sont à noter depuis le précédent inventaire. Des ouvertures (fenêtres et portes) ont été enlevées, une baie en saillie a été rajoutée au 2e étage, la taille des fenêtres a été modifiée et il y a eu un agrandissement des deux côtés. Du bardeau de bois a été rajouté pour couvrir l'espace où il y avait fenêtres et portes

Liaison 1489

Municipalité

1499

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

Adresse 30 - Dion

Nom La maison avait été démolie lors de notre passage en 2023.

PIMIQ ID

203935

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes La maison a été démolie depuis le précédent inventaire.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1513

Adresse 15 - 11e Rang d'Inverness

Nom PIMIQ ID



1064

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



1065

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Bois

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info Anciennement maison de Roland Jolin.

Notes Le bâtiment principal semble avoir été reconstruit à neuf ou a subi des modifications majeures, au point où la maison est méconnaissable. Le propriétaire songe à faire démolir les bâtiments secondaires (deux remises). L'état des remises s'est beaucoup détérioré depuis le dernier inventaire et il y a beaucoup de végétation.

Liaison 1513

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1517

Adresse 90 - 10e Rang

Nom PIMIQ ID
204537

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1050



1051



1052

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison a été rénovée depuis le dernier inventaire, avec des matériaux modernes. La lucarne a disparu et un agrandissement a été effectué sur le côté.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1523

Adresse 115 - 10e Rang

Nom Maison inaccessible lors de notre passage en 2023 donc aucune photo n'a pas être prise.

PIMIQ ID

204402

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Perron

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

En bois massif

Fenêtres À guillotine À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les photos et les informations de cette fiche proviennent du précédent inventaire. La maison est devenue inaccessible ; il est impossible de rentrer dans la cour (végétation haute et abondante, barrière et pancarte défense de passer). Le contour de la maison est envahi de végétation ; sa visibilité s'en trouve fortement réduite

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1527

Adresse

-

Nom

Calvaire du cimetière

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1044



1045



1046

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Avant 1952 -

Source de la date

Info Il a été restauré en 1952.

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1528

Adresse 935 - route 269 Sud

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1056



1057



1058

Ornementation



1059



1060



1061

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Le garneau est croche, mais l'état est le même que lors du dernier inventaire. Le propriétaire a dit que la fondation de la grande est en pierres. Les photos 1059 à 1061 correspondent à des bâtiments secondaires. Nous n'avons pas fait de fiches à part pour eux ni pris leurs coordonnées parce qu'en mauvais état

Liaison 1528

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1531

Adresse 59 - 7e Rang

Nom PIMIQ ID
205776

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



7661



7662

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

1533

Adresse

-

Tardif

Nom

Croix de chemin sur la route Tardif

PIMIQ ID

205778

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1002



1003



1004

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2192

Adresse

-

Chutes

Nom

Croix de chemin à l'intersection du rang des Chutes et du rang 6

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1036



1037



1038

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2203

Adresse 15 - 11e Rang d'Inverness

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



1062



1063

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment principal semble avoir été reconstruit à neuf ou a subi des modifications majeures, au point où la maison est méconnaissable. Le propriétaire songe à faire démolir les bâtiments secondaires (deux remises). L'état des remises s'est beaucoup détérioré depuis le dernier inventaire et il y a beaucoup de végétation

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2204

Adresse 35 - 6e Rang Est

Nom Brantview Farm

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants

En bois massif

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



1030



1031



1032

Ornementation



1033

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info La grange est située sur le terrain de la Brantview Farm, dont le bâtiment principal a été construit en 1907 par James Allan Reid.

Notes Une bande latérale rouge est présente, probablement pour l'aération.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2205

Adresse 85 - route 271 Nord

Nom PIMIQ ID

Type de bien

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s) Agrandissement Remise

Saillie(s)

Fondations Pilotis

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) En bois massif À double battants

En bois massif Coulissantes

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



999



1000



1001

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2206

Adresse 90 - 10e Rang

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

En bois massif À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



1053



1054



1055

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les portes sont peinturées en rouge.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2207

Adresse 230 - rue Principale

Nom Sunday River School
Site patrimoniale de Saint-Jacques de Leeds

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Perron

Fondations Non visibles

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Bardeau de bois

Porte(s) En bois massif

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



970



971



972

Ornementation Chambranle



973



974

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Site patrimonial

Fonction d'origine École

Date liste terrain

Autre date 1927 -

Source de la date Docu

Info Ancienne école no. 5, en fonction de 1927 à 1943. Le bâtiment a été déménagé en 2000 au site patrimonial et il a été restauré.

Notes Rampe pour accès pour personne à mobilité réduite à l'arrière.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2208

Adresse 230 - rue Principale

Nom Église anglicane St. James
Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds

PIMIQ ID



975

Type de bien Église

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques)



976

Fondations Béton

Murs Planche à clin

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle embossée

Porte(s) En bois massif À double battants

En bois massif

Fenêtres Fixe En ogive et à petits carreaux



977

Lucarne(s)

Ornementation



978



979

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Ste patrimonial

Fonction d'origine Église

Date liste terrain

Autre date 1831 -

Source de la date Docu

Info Église anglicane construite en 1831. Première église construite dans la région, toute confession confondue. Il n'y a plus de célébrations depuis 2010.

Notes Plan octogonal. La porte arrière est placardée et constituée de planches de bois verticales.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2209

Adresse 230 - rue Principale

Nom Rectory Alexander
Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Crépi Pierre des champs

Forme de toit À deux versants retroussés

Matériaux toit Tôle embossée

Porte(s) En bois massif À imposte

Fenêtres À battants À petits carreaux

Lucarne(s)



982



983



984

Ornementation Chambranle Poteau ouvragé



985



986

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison traditionnelle québécoise

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Ste patrimonial

Fonction d'origine Rectory

Date liste terrain

Autre date 1837 -

Source de la date Docu

Info Construit en 1837 pour héberger le révérend de l'église anglicane, James Lynne Alexander. Ses successeurs ont fait des travaux pour améliorer le rectory. Après 1924, le rectory est habité à l'occasion seulement. Entre 1942 et 1953, il sert pour héberger des garçons lors du camp d'été Anglican Boys at Camp. Le bâtiment a été abandonné pendant une cinquantaine d'années avant d'être

Notes

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2210

Adresse 230 - rue Principale

Nom Leeds Model School
Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Perron

Fondations Béton

Murs Planche à clin

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À imposte

Moderne

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



987



988



989

Ornementation Retour de l'avant-toit Chambranle



990

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Site patrimonial

Fonction d'origine École

Date liste terrain

Autre date 1896 -

Source de la date Docu

Info Ancienne école construite en 1896 et ouverte en 1897 par la Commission scolaire de la municipalité de Leeds, qui est de langue anglaise et de confession protestante. Elle ferme en 1945. Située à l'origine sur la rue Principale, la Corporation du patrimoine de Leeds la sauve de la démolition en 1994 et l'a déménagé sur le Site patrimonial où elle est restaurée.

Notes Le perron est garni d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. La porte moderne est située sur le côté et a des fenêtres à petits carreaux.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2211

Adresse 150 - rue Principale

Nom Église de Saint-Jacques-de-Leeds

PIMIQ ID

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Perron

Fondations Béton

Murs Pierre de taille

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle en plaques

Porte(s) En bois massif Autre

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s) À pignon



1009



1010



1011


Ornementation



1012



1013



1014

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Propriété privée

Fonction d'origine Église

Date liste terrain

Autre date 1942 - 1943

Source de la date Docu

Info Le 24 janvier 2023, l'archevêque de Québec autorise officiellement la désacralisation de l'église, qui est donc réduite à l'état profane, puis mise en vente.

Notes Les portes avant sont garnies de fenêtres en ogives. Les fenêtres ont aussi une forme en ogives.

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2212

Adresse 235 - rue Principale

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit Indéterminé

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Autre

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



1022



1023



1024

Ornementation Parapet

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

De type boomtown

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Garage

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Présence de deux portes de garage en bois peinturées en rouge et avec fenêtres à petits carreaux.



1025

Municipalité

Saint-Jacques-de-Leeds

Secteur

2213

Adresse 10 - 11e rang d'Inverness

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche à couvre-joints

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants

Fenêtres

Lucarne(s)



1066



1067



1068

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Les portes sont peinturées/teindues en rouge. Absence de fenêtres.