

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1909

Adresse 991 - Route 267

Nom PIMIQ ID  
204795

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Béton

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À double battants

En bois massif À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



836



837



838

Ornementation



839



840



841

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Une partie de la fondation est en béton et l'autre partie est en pierres.  
La porte du garnaud est peinte en carrés vert et rouge et la porte de l'étable est peinte en triangles vert et rouge.

Liaison 1909

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1912

Adresse 896 - Lehoux

Nom PIMIQ ID  
204801

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



826



827



828

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

Planche de rive

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle    Chalet

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes    Il s'agit probablement d'une ancienne maison de colonisation. Selon le voisin, le propriétaire s'en sert comme résidence secondaire (chalet).  
Le revêtement en bardeau de bois n'est pas peinturé. La cheminée est moderne.

Liaison    1912

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1917

Adresse 849 - Craig

Nom PIMIQ ID  
204809

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Baie en saillie Cheminée (briques)  
Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle embossée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Pendante



896



897



898

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches


|               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| Ornementation | Planche cornière       | Chambranle     |
|               | Retour de l'avant-toit | Pilier         |
|               | Planche de rive        | Poteau ouvrage |



899



900



901

## • Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1883 -

Source de la date Propriétaire

Info Aurait été le bureau poste du village

Notes Présence de plusieurs cheminées modernes, mais elles sont entourées de briques.

Liaison 1917

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1918

Adresse 840 - Craig

Nom Ancien relais de diligence Clapham Corner

PIMIQ ID

204812

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Pierre des champs

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne À baies latérales

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) À pignon



889



890



891

Ornementation Aisseliers Lambrequin

Poteau ouvragé

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

**Info** Cette maison se trouve dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Construite au début du 19e siècle, elle a servi de relais de diligence pour les voyageurs en partance de Québec vers Boston. De plan rectangulaire, les élévations de cette imposante demeure sont construites en blocs de granit taillés. Composée de deux étages, elle possède un solage en béton et est coiffée d'un toit mansardé de

**Notes** La cheminée est moderne, mais entourée de briques.

Liaison 1918



892



893



894

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1919

Adresse 821 - Craig

Nom PIMIQ ID  
204813

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol En «L»  
Nbr d'étages 2  
Annexe(s) Garage  
Saillie(s) Baie en saillie Cheminée (briques)  
Galerie

Fondations

Murs Planche à clin

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle à baguettes Tôle embossée

Porte(s) Moderne À imposte

À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

Lucarne(s) Pendante



878



879



880



Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1920

Adresse


-

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route Morency et du chemin Craig

PIMIQ ID

204816



875



876



877

Type de bien Croix de chemin / calvaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1920

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1923

Adresse 715 - Craig

Nom PIMIQ ID  
204819

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement Garage

Saillie(s) Baie en saillie Cheminée (briques)  
Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres Moderne À petits carreaux  
En saillie (logette) À petits carreaux

Lucarne(s)



869



870



871

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

|               |                     |                         |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| Ornementation | Planche cornière    | Chambranle              |
|               | Corniche à consoles | Balustrade en fer forgé |
|               | Planche de rive     |                         |



872

## • Style architectural

Maison cubique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

|                   |               |                    |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Fonction actuelle | Résidentielle | Fonction d'origine |
|-------------------|---------------|--------------------|

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1845 -

Source de la date Propriétaire

**Info** Entre 1800 et 1810, il y aurait eu un résident sur le terrain, mais celui-ci reste inconnu. La maison aurait été construite vers 1845, puis le premier habitant de la maison serait le sergent Richard Lee, vétéran de la guerre napoléonienne. Ensuite, Daniel Redman l'a habitée à son tour suivi d'un certain monsieur Ward, un écossais, professeur et pasteur. Ce dernier aurait succédé la terre à son fils

**Notes** Le propriétaire a retrouvé des documents d'origine et il dit que la maison n'avait pas de galerie en fer forgé et que les poteaux étaient en bois. C'est le précédent propriétaire qui a effectué les changements. Selon les propriétaires, il y a eu autrefois d'autres bâtiments secondaires que la remise (ayant une apparence de noulailler) mais ces bâtiments n'existaient plus lorsqu'ils ont acheté la propriété il

Liaison 1923

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1928

Adresse 670 - 10e Rang

Nom PIMIQ ID  
204824

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Balcon Galerie

Cheminée (moderne)

Fondations Blocs de béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres Moderne

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s) À pignon



885



886



887

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation    Planche cornière    Chambranle

Pilier



## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

## • État général

État physique

Authenticité

888

Fonction actuelle    Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain    Vers

Autre date    -

Source de la date

Info

Notes

Liaison    1928

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1940

Adresse 349 - Craig

Nom PIMIQ ID  
204836

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À baies latérales

En bois massif À double battants

Fenêtres Autre

Lucarne(s)



846



847



848

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La fenêtre est placardée de planches de bois.

Liaison 1940

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1945

Adresse 484 - Craig

Nom PIMIQ ID  
204843



842

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)



843

Fondations Béton

Murs Tôle embossée


Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe À grands carreaux



844

Lucarne(s)

Ornementation



845

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La fondation est en béton, mais des pierres ont été rajoutées sur le dessus et sont juxtaposées au revêtement. Les portes sont peinturées en blanc avec des triangles bleus. Le revêtement est en tôle embossée, ce qui est rare.

Liaison 1945

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1951

Adresse 868 - Chapelle

Nom Christ Church

PIMIQ ID

204852



854



855



856

Type de bien Église

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations

Murs

Planche à clin

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Tôle embossée

Porte(s)

À panneaux et vitrage

À double battants

Fenêtres

Fixe

À grands carreaux

Lucarne(s)

Rampante

Ornementation



857

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Chapelle

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1839 -

Source de la date Plaque devant

Info Il y a une plaque devant la chapelle qui indique que l'année de construction de cette dernière serait 1839.

Notes La porte est barricadée. Les fenêtres sont en ogives et il y présence de vitraux. Des contreforts sont le sur le côté, donnant une apparence néogothique.

Liaison 1951

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1952

Adresse 884 - Route 267

Nom PIMIQ ID  
204854

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



817



818

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Selon le père du propriétaire, le bâtiment principal serait une ancienne église, qui a été déménagée et agrandie (ce bâtiment n'a pas été retenu pour le présent inventaire parce que trop modifié).

Notes Absence de porte de garage (il y a une ouverture, mais sans porte).

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1957

Adresse 620 - Route 267

Nom PIMIQ ID  
204860



809

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



810

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif Coulissante  
En bois massif



811

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La fondation semble absente. La porte principale est double et est coulissante. La porte de l'annexe est en planche unie avec une fenêtre fixe.

Liaison 1957

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1960

Adresse 502 - Route 267

Nom PIMIQ ID  
204866

Type de bien Bâtiment principal

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Véranda Autre

Fondations

Murs Bardeau de bois Autre

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Bardeau de bois

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe À petits carreaux  
Moderne

Lucarne(s)



800



801



802

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison de colonisation

Oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes L'avant-toit est en tôle profilée.  
Le revêtement de la véranda est constitué de planches rapiécées et de matériaux divers.

Liaison 1960

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1961

Adresse 465 - Route 267

Nom Lors de notre passage en 2023, le bâtiment secondaire avait été démoli.

PIMIQ ID

204868

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date Sarah-Jade Bolduc

Info Ancienne école de rang

Notes Le bâtiment secondaire avait été démoli lors de notre passage en 2023.

Liaison 1961

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

1964

Adresse 368 - Route 267

Nom PIMIQ ID  
204873



797

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)



798

Fondations Pierre sèche

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée



799

Porte(s) En bois massif À double battants

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Liaison 1964

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2190

Adresse

-

Craig

Nom Croix de chemin située vers le 175, Chemin  
Craig PIMIQ ID



849

Type de bien Croix de chemin / calvaire



850

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)



852

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation



853

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2202

Adresse 880 - Craig

Nom Four à pain

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2404



2405



2403

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Four à pain

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La base est en bois et le four est en terre cuite (glaise ou argile). Nous ne connaissons pas la date de construction. / Le garage (photo 2403) n'est finalement pas d'intérêt.

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2216

Adresse 715 - Craig

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



873



874

Ornementation Épi

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine Poulailier ou remise

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le propriétaire n'est pas certain qu'il s'agit d'un poulailier à l'origine même s'il en a l'apparence. Il pense que le bâtiment servait d'entrepôt. Le propriétaire a refait le bâtiment en 1990 pour lui donner un style antique. Il a utilisé des matériaux recyclés. Les fenêtres sont en ogives.

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2217

Adresse 896 - Lehoux

Nom PIMIQ ID



829

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À un versant

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2218

Adresse 502 - Route 267

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Fenêtres Fixe

Lucarne(s)



804



805



806

Ornementation



807



808

## • Style architectural

Bâtiment utilitaire

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

oui

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le deuxième bâtiment secondaire est un garage dont le revêtement est à tôle matricée et le toit est à mansarde. Une annexe a un revêtement en tôle pincée. Une porte est en planche unie à double battants et une porte est en tôle pincée.

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2219

Adresse 620 - Route 267

Nom PIMIQ ID



812

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)



813

Fondations Béton

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Autre



814

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Selon l'inventaire précédent, le propriétaire a dit que la grange est plus que centenaire.

Notes Il y a aussi une fenêtre moderne et une fenêtre fixe sans carreaux. La porte de l'entrée des animaux est en planche de bois unie, mais il s'agit d'une demie porte. L'autre porte semble être en aluminium.

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2220

Adresse 991 - Route 267

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif À battant

En bois massif Coulissante

Fenêtres

Lucarne(s)



832



833



834

Ornementation



835

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Remise/garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Un des garages est probablement une ancienne maison.

Notes Les coordonnées et la description concerne l'ensemble des trois garages présents sur le terrain. La fondation est en béton pour au moins un des bâtiments. Les fenêtres sont placardées de planches de bois ou de tôle profilée. Un garage est sur le point de s'effondrer.

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2221

Adresse 884 - Route 267

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Autre

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



815



816

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le père du propriétaire dit que le bâtiment principal est une ancienne église qui a été déménagée et agrandie (ce bâtiment n'a pas été retenu pour le présent inventaire parce que trop modifié).

Notes Deux portes de garage (en aluminium).

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2222

Adresse 904 - rue Lehoux

Nom PIMIQ ID



819

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 3

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud



820

Fondations

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée



821

Porte(s) En bois massif À double battants

En bois massif

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation



822



823



824

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Une partie du revêtement a été rapiécé avec de la tôle profilée. La porte située sur le côté est peinte en losange rouge.

Liaison 2222

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2223

Adresse 921 - Route 267

Nom PIMIQU ID

Type de bien Bâtiment secondaire

## • Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Planche unie Tôle profilée

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



830



831

Ornementation

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain

Autre date Vers 1930 -

Source de la date Propriétaire

Info Selon le propriétaire, le bâtiment daterait des années 1830.

Notes Le revêtement a été rapiécé ici et là avec de la tôle profilée. Les portes et les fenêtres sont absentes (il y a des ouvertures, mais elles ne sont pas fermées). Les fenêtres devaient être fixes à l'origine, selon le cadrage.

# Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Jean-de-Brébeuf

Secteur

2334

Adresse 875 - chemin Craig

Nom PIMIQU ID

Type de bien

## • Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Bardeau de bois

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

En planche unie

À double battants

Fenêtres

Fixe

À guillotine

À grands carreaux

Lucarne(s)



2408



2409



2411

Ornementation Chambranle Planche cornière

## • Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

## • État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Les fenêtres à guillotine sont modernes.